



CITROEN C3 PureTech 83 S&S BVM Shine: GL-912-DG

N° Chassis:	VF7SXHMRVNT617843	Version:	
1ère MEC:	16/12/2022	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	24594	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Essence	Type de jantes (montées)	Tôle
Entretien	OK	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Accoudoir central AV	
Vitres électriques AV		Cache bagages	
Vitres électriques AR		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Régulateur de vitesse			
Volant multifonctions			
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	blanc opaque		
Immatriculation correcte ?			
Immatriculation correcte ?	GL-912-DG		
VIN correct ?			
VIN correct ?	VF7SXHMRVNT617843		
Type de climatisation	Clim. automatique		

Degré d'usure

205/55/16/94 V			
Pneus été:	AVG	Michelin: 4,5 mm	AVD
	ARG	Michelin: 5,9 mm	ARD
			Michelin: 5,5 mm
Profondeur de pneu AVG			4.5
Profondeur de pneu AVD			4.7
Profondeur de pneu ARG			5.9
Profondeur de pneu ARD			5.5
Taille de pneu AVG			205/55 R 16 94 V
Taille de pneu AVD			205/55 R 16 94 V
Taille de pneu ARG			205/55 R 16 94 V
Taille de pneu ARD			205/55 R 16 94 V
Type de pneu AVG			Eté
Type de pneu AVD			Eté
Type de pneu ARG			Eté
Type de pneu ARD			Eté
Marque de pneu AVG			261
Marque de pneu AVD			261
Marque de pneu ARG			261
Marque de pneu ARD			261

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
Répétiteur G, Griffe(s), Acceptable			



Cordon cache-bagage, Manque, E - Remplacer



Garnit. zone de chargement, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

