




















## DEKRA Automotive Solutions

## Détails véhicule

VIN	W0VZRHNS6 N6828084	Date d'immatriculation	25/08/2022	Couleur	GRIS QUARTZ
Marque	OPEL	Immatriculation	GJ-909-CC	Odometre	24 712 km
Modèle	Grandland Ultimate 1.2 Turbo 130 ch Automatique	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

## Détails d'évaluation

Parc	WALON BOUCHAIN				
					
					
					
					

## Eléments amovibles


Kit roue secours Complet	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓

## Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗
Révision	✗

## Pneumatiques

Michelin 215/55/18 V Eté 4.8 mm



Michelin 215/55/18 V Eté 4.5 mm














Michelin 215/55/18 V Eté 4.8 mm


Michelin 215/55/18 V Eté 4.8 mm

## Dommages extérieurs

DEKRA Automotive Solutions



1	 ● ●	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Spoiler</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Spoiler	Position	Avant	Dommages	Rayure	Commentaires	-	2	 ● ●	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Spoiler</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Spoiler	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Spoiler																				
Position	Avant																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Spoiler																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
3	 ● ●	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Panneau de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Panneau de porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	4	 ● ●	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Panneau de porte																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Porte																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
5	 ● ●	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 18'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 18'	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-	6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Hayon ou malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Hayon ou malle	Position	-	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Jante spéciale 18'																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Hayon ou malle																				
Position	-																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
7	 ● ●	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Spoiler</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Spoiler	Position	Arrière	Dommages	Cassé	Commentaires	-	8	 ● ●	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Cassé	Commentaires	-
Elément	Spoiler																				
Position	Arrière																				
Dommages	Cassé																				
Commentaires	-																				
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Arrière																				
Dommages	Cassé																				
Commentaires	-																				
9	 ● ●	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Catadioptr</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Catadioptr	Position	Arrière Gauche	Dommages	Cassé	Commentaires	-	10	 ● ●	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Catadioptr																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Cassé																				
Commentaires	-																				
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
11	 ● ●	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Baguette de Pare-choc	Position	Arrière Gauche	Dommages	Manquant	Commentaires	-											
Elément	Baguette de Pare-choc																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Manquant																				
Commentaires	-																				

Dommages intérieurs

12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Double clefs</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Double clefs	Position	-	Dommages	Manquant	Commentaires	-
Elément	Double clefs									
Position	-									
Dommages	Manquant									
Commentaires	-									

Autres dommages

DEKRA Automotive Solutions

13		Elément	Révision	14		Elément	Prise en charge
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	-
		Commentaires	-			Commentaires	-

**Commentaires**

PneuAVG Michelin 215/55/18 V 4.8 Mm  
 PneuARD Michelin 215/55/18 V 4.8 Mm  
 PneuAVD Michelin 215/55/18 V 4.5 Mm  
 PneuARG Michelin 215/55/18 V 4.8 Mm