

Détails véhicule

VIN	VR3UPHPX8 R4289745	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GZ-233-VG	Modèle	208 ALLURE HYBRID 110 CH E-DCS6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	21/10/2024	Année	2024	Couleur	GRIS SELLENIUM METAL
Odometre	10 235 km	Cylindrée	-	Capitonnage	AQFX
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	101
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	26/05/2025	Parc	TOULOUSE
-------------------	------------	------	----------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Plage arrière	✓
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 195/55/16 H Eté 4.3 mm



Michelin 195/55/16 H Eté 4.5 mm



Michelin 195/55/16 H Eté 5.3 mm

Michelin 195/55/16 H Eté 5.2 mm

Dommages

1



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3




Elément	Coquille de rétroviseur
Position	Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Jante spéciale 16"
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

5



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Pare-choc complet


Avant

Rayure

-

Réparation

6



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Feu de jour LED


Avant Gauche

Rayure

-

Lustrage

7



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Jante spéciale 16"


Avant Droit

Rayure

-

Forfait réparation

8



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Aile


Arrière Droit

Rayure

-

Lustrage

9



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Jante spéciale 16"


Arrière Droit

Rayure

-

Smart Repair

10



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Haut de Pare-choc


Arrière

Rayure

-

Réparation

11



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Bas de Pare-choc


Arrière

Rayure

-

Acceptable (Pour mémoire)

12



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Double clefs


-

Manquant

-

Acceptable (Pour mémoire)

13



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Agrafe de plage arrière


Arrière Droit

Manquant

-

Echange

14



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Bas de hayon ou malle


-

Rayure

-

Lustrage

15



Elément

Position

Dommages

Intensité

Opération

Prise en charge

-

-

-

Peinture

Commentaires

PneuARG Michelin 195/55/16 H 5.3 Mm
 PneuARD Michelin 195/55/16 H 5.2 Mm
 PneuAVG Michelin 195/55/16 H 4.3 Mm
 PneuAVD Michelin 195/55/16 H 4.5 Mm