


### Détails véhicule

VIN	W0V7D9EDX P4130721	Date d'immatriculation	31/05/2023	Couleur	Bleu Nautique
Marque	OPEL	Immatriculation	GP-686-FC	Odometre	21 303 km
Modèle	Crossland GS 1.2 Turbo 110ch BVM	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

### Détails d'évaluation




### Éléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓


### Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗
Clef Plip	✓
Révision	✗





### Pneumatiques






### Dommages extérieurs

2		Elément	Spoiler	3		Elément	Baguette de Pare-choc
		Position	Avant			Position	Avant
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-



## DEKRA Automotive Solutions

4		Elément	Capot	5		Elément	Porte
		Position	-			Position	Arrière Gauche
		Dommages	Rayure			Dommages	Enfoncement
		Commentaires	-			Commentaires	-
7		Elément	Spoiler	8		Elément	Aile
		Position	Arrière			Position	Arrière Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Enfoncement
		Commentaires	-			Commentaires	-

## Dommages intérieurs

1		Elément	Double clefs	6		Elément	Crochet de sangle de retenue plage AR
		Position	-			Position	Arrière Droit
		Dommages	Manquant			Dommages	Cassé
		Commentaires	-			Commentaires	-
10		Elément	Tapis				
		Position	Avant				
		Dommages	-				
		Commentaires	-				

## Autres dommages

9		Elément	Révision	11		Elément	Prise en charge
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	-
		Commentaires	-			Commentaires	-

## Commentaires

PneuARD Bridgestone 215/50/17 H 6.0 Mm  
 PneuAVD Bridgestone 215/50/17 H 5.0 Mm  
 PneuAVG Bridgestone 215/50/17 H 5.1 Mm  
 PneuARG Bridgestone 215/50/17 H 6.1 Mm