

## Détails véhicule

VIN	VR7NCHNSP M4800491	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GE-234-JG	Modèle	C5 X PURETECH 130 S&S EAT8 SHINE	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	27/01/2022	Année	2022	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	20 863 km	Cylindrée	-	Capitonnage	0PLR0RFX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS BERLINE	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	136
Portes	-	Vitesses	4		

## Détails d'évaluation

Date d'évaluation	05/04/2024	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



## Equipements génériques

## Eléments amovibles


Kit roue secours Complet	✓
Outils de bord	✓
Cache bagages	✓
Sur tapis	✓

## Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Double clefs	✓
Carnets de bord	✗
Révision	✗

## Pneumatiques

Goodyear 205/55/19 V Eté 5.3 mm



Goodyear 205/55/19 V Eté 5.0 mm



Goodyear 205/55/19 V Eté 5.5 mm

Goodyear 205/55/19 V Eté 5.2 mm

## Dommages

1



Elément	Nettoyage intérieur
Position	-
Dommages	Non réalisé
Intensité	-
Opération	Forfait

2



Elément	Carnets de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3




Elément	Révision
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Jante spéciale 19"
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation


5



●●

Elément	Jante spéciale 19'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation


6



●●

Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation


7



●●

Elément	Béquet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

8



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

## Commentaires

PneuAVG Goodyear 205/55/19 V 5.3 Mm  
 PneuARG Goodyear 205/55/19 V 5.5 Mm  
 PneuAVD Goodyear 205/55/19 V 5.0 Mm  
 PneuARD Goodyear 205/55/19 V 5.2 Mm