

### Détails véhicule

VIN	VR7CCHPV5 RT152269	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	HA-109-CE	Modèle	C3 V5 PTECH100 BVM MAX	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	06/11/2024	Année	2024	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	15 885 km	Cylindrée	-	Capitonnage	B0PNHB B0RFXB
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	128
Portes	5	Vitesses	4		

### Détails d'évaluation

Date d'évaluation	02/06/2025	Parc	GCA LOGISTIQUE ANDANCETTE
-------------------	------------	------	---------------------------



### Equipements génériques






### Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓

### Documents techniques


Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗
Forfait carburant	✗

### Pneumatiques

Goodyear 205/50/17 V Eté 6.0 mm		Goodyear 205/50/17 V Eté 6.2 mm	
Goodyear 205/50/17 V Eté 6.6 mm		Goodyear 205/50/17 V Eté 6.3 mm	


### Dommages

1




Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2




Elément	Forfait carburant
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Forfait Echange

3




Elément	Jante spéciale 17"
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

4




Elément	Coquille de rétroviseur
Position	Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

5




Elément	Trappe . carburant
Position	-
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation

6




Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

7




Elément	Brin d'antenne
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Forfait Echange

8



Elément	Monogramme de hayon/malle
Position	Arrière Droit
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

9



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

## Commentaires

PneuAVG Goodyear 205/50/17 V 6.0 Mm  
PneuARG Goodyear 205/50/17 V 6.6 Mm  
PneuARD Goodyear 205/50/17 V 6.3 Mm  
PneuAVD Goodyear 205/50/17 V 6.2 Mm