



CITROEN Berlingo Fourg.M 650Kg BlueHDi: FV-695-XW

N° Chassis:	VR7EFYHYCLJ876844	Version:	
1ère MEC:	17/12/2020	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	33205	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Camionnette	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 5 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Tôle
Entretien	OK	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	3		
Nombre appuis-têtes	3		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule utilitaire		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Radar parking AV	
GPS		Radar parking AR	
Vitres électriques AV		Porte latérale coulissante Droite	
Régulateur de vitesse		Camera de recul	
Volant multifonctions		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Equipements corrects ?			
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	oui		
Garnissage correspondant ?			
Immatriculation correcte ?			
VIN correct ?			
Type de climatisation	Clim. manuelle		

Degré d'usure

215/65/16/98 H				
Pneus été:	AVG	Goodyear: 5,2 mm	AVD	Goodyear: 5,1 mm
	ARG	Goodyear: 5,6 mm	ARD	Goodyear: 5,5 mm
Profondeur de pneu AVG				5.2
Profondeur de pneu AVD				5.1
Profondeur de pneu ARG				5.6
Profondeur de pneu ARD				5.5
Taille de pneu AVG				215/65 R 16 98 H
Taille de pneu AVD				215/65 R 16 98 H
Taille de pneu ARG				215/65 R 16 98 H
Taille de pneu ARD				215/65 R 16 98 H
Type de pneu AVG				Toutes saisons
Type de pneu AVD				Toutes saisons
Type de pneu ARG				Toutes saisons
Type de pneu ARD				Toutes saisons
Marque de pneu AVG				259
Marque de pneu AVD				259
Marque de pneu ARG				259
Marque de pneu ARD				259

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
Panneau ARG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)			



Porte AVG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Optique AVD, Infiltration d'eau, Acceptable



Optique AVG, Infiltration d'eau, Acceptable



Phare antibrouillard D, Infiltration d'eau, Acceptable



Phare antibrouillard G, Infiltration d'eau, Acceptable



Carrosserie, Pas d'origine, Acceptable

