

### Détails véhicule

VIN	VF7SXHMRV NT508458	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GE-240-MQ	Modèle	C3 V4 PTECH 82 S&S BVM SHINE	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	04/02/2022	Année	2022	Couleur	BLANC BANQUISE P/BLA
Odometre	62 221 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Tissu Mica Grey - Am
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	122
Portes	5	Vitesses	4		

### Détails d'évaluation

Date d'évaluation	07/05/2025	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



### Equipements génériques

### Eléments amovibles


Plage arrière	✓
Kit roue secours Complet	✗

### Documents techniques

Double clefs	✓
Porte documents	✗
Manuel d'utilisation	✗
Carnets de bord	✗

### Pneumatiques

205/55/16 W Été 7.0 mm sunwide



205/55/16 W Été 7.0 mm sunwide



Michelin 205/55/16 H Été 6.0 mm sunwide



Michelin 205/55/16 H Été 6.0 mm sunwide

### Dommages

1



Elément	Manuel d'utilisation
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Carnets de bord
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

3




Elément	Kit compresseur complet
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

4



Elément	Porte documents
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


5



● ●

Elément	Tapis
Position	Avant
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange


6



● ●

Elément	Planche de bord inférieure
Position	-
Dommages	Troué
Intensité	-
Opération	Smart Repair


7



● ●

Elément	Pneu
Position	Avant Gauche
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Echange


8



● ●

Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Non conforme
Intensité	-
Opération	Echange


9



● ●

Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation


10



● ●


Elément	Feu clignotant latéral
Position	Droit
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

11



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

12



Elément	Courroie de distribution
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

### Commentaires

PneuARD Michelin 205/55/16 H 6.0 Mm sunwide  
PneuAVD 205/55/16 W 7.0 Mm sunwide  
PneuARG Michelin 205/55/16 H 6.0 Mm sunwide  
PneuAVG 205/55/16 W 7.0 Mm sunwide