














Détails véhicule					
VIN	VR3USHPY7 RJ641173	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GX-590-YC	Modèle	2008 V2 ALLURE HYB136CH MHEV P6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	27/06/2024	Année	2024	Couleur	GRIS SELLENIUM METAL
Odometre	7 886 km	Cylindrée	-	Capitonnage	AQFX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	111
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation					
Date d'évaluation	23/01/2025	Parc	FILIPPI BORGO		
					
					

Equipements génériques	Eléments amovibles	Documents techniques
	Compresseur kit secours <input checked="" type="checkbox"/>	Porte documents <input checked="" type="checkbox"/>
	Recharge kit secours <input checked="" type="checkbox"/>	Manuel d'utilisation <input checked="" type="checkbox"/>
	Plage arrière <input checked="" type="checkbox"/>	Carnets de bord <input checked="" type="checkbox"/>
		Clef Plip <input checked="" type="checkbox"/>
		Révision <input checked="" type="checkbox"/>
		Forfait carburant <input checked="" type="checkbox"/>
		Double clefs <input checked="" type="checkbox"/>

Pneumatiques					
Continental 215/60/17 H Eté 5.0 mm			Continental 215/60/17 H Eté 4.8 mm		
Continental 215/60/17 H Eté 5.5 mm			Continental 215/60/17 H Eté 5.0 mm		

Dommages					
1		Elément	Double clefs	2	
		Position	-		
		Dommages	Manquant		
		Intensité	-		
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)		
		Elément	Porte		
		Position	Avant Gauche		
		Dommages	Rayure		
		Intensité	-		
		Opération	Lustrage		

3



Elément	Capot
Position	-
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

### Commentaires

PneuARD Continental 215/60/17 H 5.0 Mm  
PneuAVG Continental 215/60/17 H 5.0 Mm  
PneuAVD Continental 215/60/17 H 4.8 Mm  
PneuARG Continental 215/60/17 H 5.5 Mm