

Détails véhicule

VIN	VR7ARHNSS NL067369	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GL-078-LS	Modèle	C5 AIRCROSS PT 130 S&S EAT8 SHINE PK	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	30/12/2022	Année	2022	Couleur	INCONNUE
Odometre	24 478 km	Cylindrée	-	Capitonnage	INCONNUE
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	151
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	05/06/2024	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Kit roue secours Complet	✓
Outils de bord	✓
Plaque arrière	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓

Pneumatiques

Goodyear 225/55/18 V Eté 6.3 mm



Goodyear 225/55/18 V Eté 6.3 mm



Goodyear 225/55/18 V Eté 6.3 mm

Goodyear 225/55/18 V Eté 6.0 mm

Dommages

1



Elément	Révision
Position	-
Dommages	Non réalisé
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

3




Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

4



Elément	Jante spéciale 18"
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair


5



● ●

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


6



● ●

Elément	Bas de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

7



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuARD Goodyear 225/55/18 V 6.0 Mm
PneuARG Goodyear 225/55/18 V 6.3 Mm
PneuAVD Goodyear 225/55/18 V 6.3 Mm
PneuAVG Goodyear 225/55/18 V 6.3 Mm