



JEEP RENEGADE MY21: GA303TA			
N° Chassis:	1C4PJDDW2MP013590	Version:	1.3 80TH ANNIV.
1ère MEC:	15/07/2021	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	26451	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Orange
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	4x4	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Hybride	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options	
Nbre clés total	1
Nbre clés télécommandes	1
GPS	
	Cache bagages
	Barres de toit noir
	Camera de recul

Degré d'usure				
Pneus d'été:	235/50/18/101 H			
	AVG	Goodyear: 60%	AVD	Goodyear: 55%
	ARG	Goodyear: 45%	ARD	Goodyear: 50%
Profondeur de pneu AVG	4.3			
Profondeur de pneu AVD	4.6			
Profondeur de pneu ARG	5.3			
Profondeur de pneu ARD	4.9			
Taille de pneu AVG	235/50 R 18 101 H			
Taille de pneu AVD	235/50 R 18 101 H			
Taille de pneu ARG	235/50 R 18 101 H			
Taille de pneu ARD	235/50 R 18 101 H			
Type de pneu AVG	été			
Type de pneu AVD	été			
Type de pneu ARG	été			
Type de pneu ARD	été			
Marque de pneu AVG	259			
Marque de pneu AVD	259			
Marque de pneu ARG	259			
Marque de pneu ARD	259			

Matériel de secours	
Kit réparation	Oui
Nbr cable de recharge (normal)	1
Nbr cable de recharge (recharge rapide)	1
Coût total hors TVA	956,85
Clef de contact TC (sans insert), Manque, Réparer/remplacer (montant forfaitaire)	363,63



Revêtement assise AR, Tache, Nettoyoy	25,00
---------------------------------------	-------



Moulure porte ARG, Griffe(s), E - Remplacer

144,01



Moulure d'aile ARG, Griffe(s), E - Remplacer

102,71



Aile ARD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (partiel.)

138,50



Porte AVD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (partiel.)

183,00

