

### Détails véhicule

VIN	VF3MCYHZU PS076129	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-077-WE	Modèle	5008 GT BLUEHDI 130 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	10/05/2023	Année	2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	31 576 km	Cylindrée	-	Capitonnage	73FH
Carburant	Diesel	Carrosserie	CROSS OVER MULTI USA	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	147
Portes	-	Vitesses	4		

### Détails d'évaluation

Date d'évaluation	04/04/2024	Parc	VITROLLES
-------------------	------------	------	-----------



### Equipements génériques


### Eléments amovibles

### Documents techniques

Outillage de bord	✓
Cache bagages	✓
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗


### Pneumatiques



### Dommages

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Jante spéciale 18'
		Position	-			Position	Avant Gauche
3		Dommages	Manquant	4		Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Forfait réparation
		Elément	Jante spéciale 18'			Elément	Jante spéciale 18'
		Position	Arrière Droit			Position	Avant Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Forfait réparation


5



●●


Elément	Pare-brise
Position	-
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange

6




Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Dépôt chimique
Intensité	-
Opération	Lustrage

7



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


8



●●


Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

9




Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

10



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

11



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

### Commentaires

PneuARG Goodyear 225/55/18 V 7.0 Mm  
PneuAVG Goodyear 225/55/18 V 6.5 Mm  
PneuARD Goodyear 225/55/18 V 7.0 Mm  
PneuAVD Goodyear 225/55/18 V 6.4 Mm