

## Détails véhicule

VIN	VR3USHNSS NJ735042	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GJ-575-NX	Modèle	SUV 2008 STYLE PURETECH 130 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	23/09/2022	Année	2022	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	23 492 km	Cylindrée	-	Capitonnage	A6FX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	133
Portes	5	Vitesses	4		

## Détails d'évaluation

Date d'évaluation	01/11/2023	Parc	VATRY MOSOLF
-------------------	------------	------	--------------



## Equipements génériques

## Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓

## Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

## Pneumatiques

Continental 215/65/16 H Eté 4.7 mm



Continental 215/65/16 H Eté 4.5 mm



Continental 215/65/16 H Eté 5.0 mm

Continental 215/65/16 H Eté 4.8 mm

## Dommages

1




Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Insonorisant capot
Position	-
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange


3



●●

Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


4



●●

Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


5



●●

Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


6



●●

Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


7



●●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


8



●●

Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation


9



●●●

Elément	Monogramme de hayon/malle
Position	Arrière Gauche
Dommages	Cassé
Intensité	-
Opération	Echange


10



●●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage


11



●●

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


12



●●●

Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

13



●●●

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

## Commentaires

PneuAVG Continental 215/65/16 H 4.7 Mm  
PneuARD Continental 215/65/16 H 4.8 Mm  
PneuARG Continental 215/65/16 H 5.0 Mm  
PneuAVD Continental 215/65/16 H 4.5 Mm