









### Détails véhicule

VIN	VR7ACYHZ3 RL051689	Date d'immatriculation	03/10/2024	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Marque	CITROEN	Immatriculation	GZ-709-NF	Odometre	33 879 km
Modèle	C5 AIRCROSS BHD1 130 S&S EAT8 PLUS	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

### Détails d'évaluation

Parc	CERTINES				
					
					

### Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✗

### Documents techniques


Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

### Pneumatiques


Michelin 225/55/18 V Eté 4.8 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm	
Michelin 225/55/18 V Eté 5.3 mm		Michelin 225/55/18 V Eté 5.2 mm	

### Dommages extérieurs


2		Elément	Haut de Pare-choc	3		Elément	Jante spéciale 18"
		Position	Avant			Position	Avant Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-
5		Elément	Bas de Pare-choc	6		Elément	Extension d'aile
		Position	Arrière			Position	Arrière Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-

7		Elément	Feu clignotant latéral
		Position	Droit
		Dommmages	Cassé
		Commentaires	-

### Dommmages intérieurs

4		Elément	Plage arrière
		Position	-
		Dommmages	Manquant
		Commentaires	-

### Autres dommmages

8		Elément	Prise en charge
		Position	-
		Dommmages	-
		Commentaires	-

### Commentaires

PneuAVG Michelin 225/55/18 V 4.8 Mm  
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.3 Mm  
 PneuARD Michelin 225/55/18 V 5.2 Mm  
 PneuAVD Michelin 225/55/18 V 5.0 Mm