

Détails véhicule

VIN	VR7EDYHT8 RJ652795	Date d'immatriculation	28/03/2024	Couleur	BLANC ICY OPAQUE STD
Marque	CITROEN	Immatriculation	GW-386-BF	Odometre	42 187 km
Modèle	BERLINGO XL 1.5 BHD1 100 BVM6 CLUB	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc GCA LOGISTIQUE MARGNANE

Éléments amovibles

Roue de secours	✓
Outils de bord	✓
Cric	✓

Documents techniques






Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques


NEXEN 205/60/16 H Eté 3.4 mm (Front Left)
 NEXEN 205/60/16 H Eté 5.5 mm (Front Right)
 NEXEN 205/60/16 H Eté 6.0 mm (Rear Right)
 NEXEN 205/60/16 H Eté 3.5 mm (Rear Left)
 NEXEN 205/60/16 H Eté 2.0 mm (Front Left)

Dommages extérieurs

1		Élément	Pneu	2		Élément	Pneu
		Position	Avant Gauche			Position	Arrière Gauche
		Dommages	Usé			Dommages	Usé
		Commentaires	-			Commentaires	-

4		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elément</td><td>Destickage</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non réalisé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Elément	Destickage	Position	-	Dommages	Non réalisé	Commentaires	-	5		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Usé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Elément	Pneu	Position	Arrière Droit	Dommages	Usé	Commentaires	-
Elément	Destickage																				
Position	-																				
Dommages	Non réalisé																				
Commentaires	-																				
Elément	Pneu																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Usé																				
Commentaires	-																				
6		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	7		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Porte																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Aile																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
8		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elément</td><td>Jante tôle 16'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Malfaçon</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Elément	Jante tôle 16'	Position	Avant Gauche	Dommages	Malfaçon	Commentaires	-											
Elément	Jante tôle 16'																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Malfaçon																				
Commentaires	-																				

Autres dommages

9		<table border="1"> <tbody> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-			
Elément	Prise en charge												
Position	-												
Dommages	-												
Commentaires	-												

Commentaires

PneuAR NEXEN 205/60/16 H 6.0 Mm
 PneuAVG NEXEN 205/60/16 H 3.4 Mm
 PneuARD NEXEN 205/60/16 H 2.0 Mm
 PneuARG NEXEN 205/60/16 H 3.5 Mm
 PneuAVD NEXEN 205/60/16 H 5.5 Mm