









## Détails véhicule

VIN	VR1URHNS5 MW016905	Date d'immatriculation	25/03/2021	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Marque	DS	Immatriculation	FY-961-CL	Odometre	29 986 km
Modèle	DS 3 CBK PTECH 130 EAT8 PERF LINE	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

## Détails d'évaluation

Parc	WALON BOUCHAIN				
					
					

## Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓





## Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Forfait carburant	✗

## Pneumatiques


Michelin 215/60/17 H Eté 5.5 mm		Michelin 215/60/17 H Eté 5.5 mm	
Michelin 215/60/17 H Eté 5.6 mm		Michelin 215/60/17 H Eté 6.0 mm	

## Dommages extérieurs


2		Elément	Insonorisant capot	4		Elément	Pare-choc complet
		Position	-			Position	Avant Droit
		Dommages	Coupé			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-
5		Elément	Pare-choc complet	6		Elément	Capot
		Position	Arrière			Position	-
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Commentaires	-			Commentaires	-


<b>7</b>		Elément	Porte
		Position	Avant Droit
		Dommages	Enfoncement
		Commentaires	-

### Dommages intérieurs

<b>3</b>		Elément	Tapis de coffre
		Position	-
		Dommages	Cassé
		Commentaires	-

### Autres dommages

<b>1</b>		Elément	Forfait carburant
		Position	-
		Dommages	Manquant
		Commentaires	-

<b>8</b>		Elément	Prise en charge
		Position	-
		Dommages	-
		Commentaires	-

### Commentaires

PneuARD Michelin 215/60/17 H 6.0 Mm  
 PneuARG Michelin 215/60/17 H 5.6 Mm  
 PneuAVD Michelin 215/60/17 H 5.5 Mm  
 PneuAVG Michelin 215/60/17 H 5.5 Mm