



















DEKRA Automotive Solutions
Détails véhicule

VIN	W0V7D9EN2 P4086481	Date d'immatriculation	09/05/2023	Couleur	NOIR PERLA NERA
Marque	OPEL	Immatriculation	GN-997-VN	Odometre	24 790 km
Modèle	Crossland GS 1.5 Diesel 110ch BVM6	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	BTV CASTELNAU				
					
					
					


Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓



Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗
Clef Plip	✓


Pneumatiques

Bridgestone 215/50/17 H Eté 5.1 mm		Bridgestone 215/50/17 H Eté 4.8 mm	
Bridgestone 215/50/17 H Eté 6.0 mm		Bridgestone 215/50/17 H Eté 5.8 mm	


Dommages extérieurs

2 	Elément	Porte	3 	Elément	Porte
	Position	Arrière Gauche		Position	Avant Gauche
	Dommages	Enfoncement		Dommages	Rayure
	Commentaires	-		Commentaires	-

DEKRA Automotive Solutions

4		Elément	Pare-choc complet
		Position	Arrière Droit
		Dommages	Rayure
		Commentaires	-

Dommages intérieurs

1		Elément	Double clefs
		Position	-
		Dommages	Manquant
		Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Bridgestone 215/50/17 H 4.8 Mm
PneuARG Bridgestone 215/50/17 H 6.0 Mm
PneuAVG Bridgestone 215/50/17 H 5.1 Mm
PneuARD Bridgestone 215/50/17 H 5.8 Mm