



CITROEN C3 BlueHDi 100 S&S BVM6 Shine: GG-638-NF

N° Chassis:	VF7SXYHTUNT565056	Version:	
1ère MEC:	24/05/2022	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	64028	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Entretien	PAS OK	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	1	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Accoudoir central AV	
GPS		Cache bagages	
Vitres électriques AV		Phares Xenon/LED/Laser	
Vitres électriques AR		Camera de recul	
Régulateur de vitesse		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Volant multifonctions			
Volant cuir			
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	blanc		
Type de climatisation	Clim. automatique		

Pneu

205/50/17/93 V				
Pneus été:	AVG	Goodyear: 3,1 mm	AVD	Goodyear: 3,3 mm
	ARG	Goodyear: 5,6 mm	ARD	Goodyear: 5,6 mm
Profondeur de pneu AVG				3.1
Profondeur de pneu AVD				3.3
Profondeur de pneu ARG				5.6
Profondeur de pneu ARD				5.6
Taille de pneu AVG				205/50 R 17 93 V
Taille de pneu AVD				205/50 R 17 93 V
Taille de pneu ARG				205/50 R 17 93 V
Taille de pneu ARD				205/50 R 17 93 V
Type de pneu AVG				Eté
Type de pneu AVD				Eté
Type de pneu ARG				Eté
Type de pneu ARD				Eté
Marque de pneu AVG				259
Marque de pneu AVD				259
Marque de pneu ARG				259
Marque de pneu ARD				259

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
Entretien, Manque, Effectuer			



Volant, Usé, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Pneu AVG, Hors tolérance, E - Remplacer



Pneu AVD, Hors tolérance, E - Remplacer



Garnit. int G coffre, Dégrafé, Dépose/Répose



Garnit. int D coffre, Dégrafé, Dépose/Répose



Garnit. zone de chargement, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

