

Détails véhicule

VIN	VR7BBYHZB ME033274	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	FZ-238-VE	Modèle	NVELLE C4 BHDI130 S&S EAT8 SHINE PK	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	07/06/2021	Année	2021	Couleur	VERT INTERCOM METALL
Odometre	39 209 km	Cylindrée	-	Capitonnage	S2FX
Carburant	Diesel	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Controle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	120
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	06/08/2024	Parc	HORDAIN	
				
				

Equipements génériques

Éléments amovibles		Documents techniques	
Kit roue secours Complet	✓	Porte documents	✓
Outilage de bord	✓	Double clefs	✓
Plage arrière	✓	Manuel d'utilisation	✗
		Carnets de bord	✗

Pneumatiques

Michelin 195/60/18 H Eté 3.5 mm		Michelin 195/60/18 H Eté 3.0 mm	
Michelin 195/60/18 H Eté 5.5 mm		Michelin 195/60/18 H Eté 4.0 mm	

Dommages

1		Elément Manuel d'utilisation Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)	2		Elément Carnets de bord Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)
3		Elément Forfait carburant Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)	4		Elément Pneu Position Avant Gauche Dommages Usé Intensité - Opération Echange

DEKRA Automotive Solutions

5  	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Usé</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Echange</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Avant Droit	Dommages	Usé	Intensité	-	Opération	Echange	6  	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Lustrage</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Lustrage
Elément	Pneu																						
Position	Avant Droit																						
Dommages	Usé																						
Intensité	-																						
Opération	Echange																						
Elément	Pare-choc complet																						
Position	Arrière																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Lustrage																						
7  	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Smart Repair</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Intensité	-	Opération	Smart Repair	8  	<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Intensité</td><td>-</td></tr> <tr><td>Opération</td><td>Acceptable (Pour mémoire)</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Intensité	-	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
Elément	Porte																						
Position	Avant Droit																						
Dommages	Enfoncement																						
Intensité	-																						
Opération	Smart Repair																						
Elément	Porte																						
Position	Arrière Droit																						
Dommages	Rayure																						
Intensité	-																						
Opération	Acceptable (Pour mémoire)																						

Commentaires

PneuARD Michelin 195/60/18 H 4.0 Mm
 PneuAVD Michelin 195/60/18 H 3.0 Mm
 PneuAVG Michelin 195/60/18 H 3.5 Mm
 PneuARG Michelin 195/60/18 H 5.5 Mm