



## PEUGEOT Nouveau SUV 3008 Allure Pack H: GC-106-SN

N° Chassis:	VF3M4DGZUMS213517	Version:	
1ère MEC:	29/10/2021	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	67190	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Rouge
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Gris
Carburant:	Hybride rechargeable	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

## Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	2	Accoudoir central AV	
GPS		Cache bagages	
Vitres électriques AV		Phares Xenon/LED/Laser	
Vitres électriques AR		Radar parking AV	
Régulateur de vitesse		Radar parking AR	
Volant multifonctions		Camera de recul	
Volant cuir		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Couleur correcte ?			Cuir
Couleur correcte ?	rouge		
Type de climatisation	Clim. automatique		

## Degré d'usure

	225/55/18/102 V			
Pneus été:	AVG	Michelin: 6,2 mm	AVD	Michelin: 6,5 mm
	ARG	Michelin: 4,9 mm	ARD	Michelin: 4,6 mm
Profondeur de pneu AVG				6.2
Profondeur de pneu AVD				6.5
Profondeur de pneu ARG				4.9
Profondeur de pneu ARD				4.6
Taille de pneu AVG				225/55 R 18 102 V
Taille de pneu AVD				225/55 R 18 102 V
Taille de pneu ARG				225/55 R 18 102 V
Taille de pneu ARD				225/55 R 18 102 V
Type de pneu AVG				Toutes saisons
Type de pneu AVD				Toutes saisons
Type de pneu ARG				Toutes saisons
Type de pneu ARD				Toutes saisons
Marque de pneu AVG				261
Marque de pneu AVD				261
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

## Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
Nbr cable de recharge (normal)	0		
Nbr cable de recharge (recharge rapide)	1		

Revêtement assise siège AVG, Déchirure, E - Remplacer



Bas de caisse int ARD, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Garnit. montant AVD, Tache, Nettoyer



Garnit. montant AVG, Tache, Nettoyer



Jante alum. AVD bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Jante alum. ARG bi-ton/polychrome, Griffe(s), Acceptable



Jante alum. AVG bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Porte AVG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte ARG, Bosse(s), Acceptable



Porte ARG, Dossé(s), Acceptable



Aile ARG, Eclat(s), Peindre



Pare-chocs AV, Griffes(s), Peindre



Moulure de pare-chocs AV, Griffes(s), Peindre



Moulure d'aile ARD, Dégrafé, Dépose/Répose



Aile ARD, Griffes(s), Lustrage



Câble de recharge (normal), Manque, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Coffre / hayon, Griffes(s), Peindre



Coin pare-chocs ARD, Griffes(s), Acceptable

