

Détails véhicule

VIN	VR7A4DGZS PL016256	Marque	CITROËN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GM-814-NR	Modèle	C5 AIRCROSS HYBRIDE 225 E-EAT SHINE	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	07/03/2023	Année	2023	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	8 426 km	Cylindrée	-	Capitonnage	0P0J0RFD
Carburant	Hybride	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	29
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	17/06/2025	Parc	GCA LOGISTIQUE SAINT SAULVE
-------------------	------------	------	--------------------------------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Kit roue secours Complet	✓
Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Câble de charge rapide	✓
Double clefs	✗
Révision	✗
Câble de charge lente	✗

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 6.0 mm












Michelin 225/55/18 V Eté 6.0 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 6.0 mm

Michelin 225/55/18 V Eté 6.0 mm

Dommages

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Révision
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	Manquant
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Acceptable (Pour mémoire)
3		Elément	Pare-choc complet	4		Elément	Porte
		Position	Avant			Position	Avant Gauche
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Lustrage			Opération	Acceptable (Pour mémoire)
5		Elément	Porte	6		Elément	Bas de Pare-choc
		Position	Arrière Gauche			Position	Arrière
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Lustrage			Opération	Acceptable (Pour mémoire)
7		Elément	Porte	8		Elément	Porte
		Position	Arrière Droit			Position	Avant Droit
		Dommages	Rayure			Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Lustrage			Opération	Lustrage
9		Elément	Aile				
		Position	Avant Droit				
		Dommages	Rayure				
		Intensité	-				
		Opération	Lustrage				

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/18 V 6.0 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/18 V 6.0 Mm
PneuARD Michelin 225/55/18 V 6.0 Mm
PneuARG Michelin 225/55/18 V 6.0 Mm