

**Détails véhicule**

VIN	VR1J4DGZU MY512250	Date d'immatriculation	31/05/2021	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Marque	DS	Immatriculation	FZ-438-PW	Odometre	82 295 km
Modèle	DS7 CBK E-TENSE 225 PERF LINE+	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

**Détails d'évaluation**

Parc	WALON BOUCHAIN		
------	----------------	--	--



**Eléments amovibles**

Plage arrière	✓
Sur tapis	✓
Kit roue secours Complet	✗

**Documents techniques**

Double clefs	✓
Porte documents	✗
Manuel d'utilisation	✗
Carnets de bord	✗
Câble de charge rapide	✗









**Pneumatiques**






 235/50/19 V Eté 7.0 mm  
FORTUNA

 235/50/19 V Eté 7.0 mm  
FORTUNA

 235/50/19 V Eté 7.0 mm  
FORTUNA


 235/50/19 V Eté 7.0 mm  
FORTUNA

**Dommages extérieurs**


2		Elément	Spoiler	3		Elément	Aile
		Position	Avant Gauche			Position	Arrière Gauche
4		Dommages	Rayure	5		Dommages	Enfoncement
		Commentaires	-			Commentaires	-
4		Elément	Capot	5		Dommages	Pneu
		Position	-			Position	Avant Gauche
4		Dommages	Enfoncement	5		Dommages	Non conforme
		Commentaires	-			Commentaires	-

6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Arrière Gauche	Dommages	Non conforme	Commentaires	-	7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Jante spéciale 19'</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Jante spéciale 19'	Position	Arrière Gauche	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Pneu																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Non conforme																				
Commentaires	-																				
Elément	Jante spéciale 19'																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Arrière Droit	Dommages	Non conforme	Commentaires	-	9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pneu</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pneu	Position	Avant Droit	Dommages	Non conforme	Commentaires	-
Elément	Pneu																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Non conforme																				
Commentaires	-																				
Elément	Pneu																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Non conforme																				
Commentaires	-																				
12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Kit compresseur complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Kit compresseur complet	Position	-	Dommages	Manquant	Commentaires	-											
Elément	Kit compresseur complet																				
Position	-																				
Dommages	Manquant																				
Commentaires	-																				

### Dommages intérieurs

1		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Nettoyage intérieur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non réalisé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Nettoyage intérieur	Position	-	Dommages	Non réalisé	Commentaires	-			
Elément	Nettoyage intérieur												
Position	-												
Dommages	Non réalisé												
Commentaires	-												

### Autres dommages

15		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-			
Elément	Prise en charge												
Position	-												
Dommages	-												
Commentaires	-												

### Commentaires

PneuARD 235/50/19 V 7.0 Mm FORTUNA  
 PneuAVD 235/50/19 V 7.0 Mm FORTUNA  
 PneuARG 235/50/19 V 7.0 Mm FORTUNA  
 PneuAVG 235/50/19 V 7.0 Mm FORTUNA