

### Détails véhicule

VIN	VR3USHPY6 RJ812088	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GZ-807-DH	Modèle	2008 V2 ALLURE HYB136CH MHEV P6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	13/09/2024	Année	2024	Couleur	INCONNUE
Odometre	7 366 km	Cylindrée	-	Capitonnage	INCONNUE
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	111
Portes	5	Vitesses	4		

### Détails d'évaluation

Date d'évaluation	25/02/2025	Parc	TOULOUSE
-------------------	------------	------	----------



### Equipements génériques






### Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓





### Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Clef Plip	✓

### Pneumatiques

Continental 215/60/17 H Eté 5.4 mm			Continental 215/60/17 H Eté 5.3 mm	
Continental 215/60/17 H Eté 5.3 mm			Continental 215/60/17 H Eté 5.4 mm	

### Dommages

1		Elément	Hayon ou malle	2		Elément	Monogramme de hayon/malle
		Position	-			Position	Arrière Droit
3		Dommages	Enfoncement	4		Dommages	Cassé
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Echange
		Elément	Monogramme de hayon/malle			Elément	Prise en charge
		Position	Arrière Gauche			Position	-
		Dommages	Cassé			Dommages	-
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Echange			Opération	Peinture

## Commentaires

PneuARG Continental 215/60/17 H 5.3 Mm  
PneuAVG Continental 215/60/17 H 5.4 Mm  
PneuAVD Continental 215/60/17 H 5.3 Mm  
PneuARD Continental 215/60/17 H 5.4 Mm