



OPEL VIVARO: GF308LP

N° Chassis:	VXEVBVHVMN2021129	Version:	
1ère MEC:	28/03/2022	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	115464	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Camionnette	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Gris
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Tôle
Entretien	OK	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	3		
Nombre appuis-têtes	3		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule utilitaire		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	2	Accoudoir central AV	
GPS		Radar parking AR	
Vitres électriques AV		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Régulateur de vitesse			
Volant multifonctions			
Plaque info présente			
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	oui		
Type de climatisation	Clim. manuelle		

Pneu

215/65/16/107 T				
Pneus été:	AVG	Autre: 7,5 mm	AVD	Autre: 7,4 mm
	ARG	Autre: 5,6 mm	ARD	Autre: 5,5 mm
Profondeur de pneu AVG				7.5
Profondeur de pneu AVD				7.4
Profondeur de pneu ARG				5.6
Profondeur de pneu ARD				5.5
Taille de pneu AVG				215/65 R 16 107 T
Taille de pneu AVD				215/65 R 16 107 T
Taille de pneu ARG				215/65 R 16 107 T
Taille de pneu ARD				215/65 R 16 107 T
Type de pneu AVG				Eté
Type de pneu AVD				Eté
Type de pneu ARG				Eté
Type de pneu ARD				Eté
Marque de pneu AVG				263
Marque de pneu AVD				263
Marque de pneu ARG				263
Marque de pneu ARD				263

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer			



Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer



Grille vent. M, Cassé, E - Remplacer



Revêtement assise siège AVG, Tache, Nettoyer



[Photo de dommage - 1](#)

Tapis de sol AV, Déchirure, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Pare-chocs AV, Griffe(s), E - Remplacer



Garniture porte de malle ARG, Manque, E - Remplacer



Pare-chocs AR, Griffe(s), E - Remplacer

