

## Détails véhicule

VIN	VR7A4DGZS PL015520	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GM-767-NQ	Modèle	C5 AIRCROSS V2 R7A HYB SHINEPK	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	07/03/2023	Année	2023	Couleur	VERT GRAND CHELEM ME
Odometre	8 758 km	Cylindrée	-	Capitonnage	0PTK0RFF
Carburant	Hybride	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	29
Portes	5	Vitesses	4		

## Détails d'évaluation

Date d'évaluation	14/02/2024	Parc	FILIPPI Marseille Pinède
-------------------	------------	------	--------------------------



## Equipements génériques

## Eléments amovibles


Sur tapis	✓
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗

## Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Câble de charge rapide	✓
Double clefs	✗
Câble de charge lente	✗

## Pneumatiques

Michelin 225/50/19 V Eté 5.3 mm



Michelin 225/50/19 V Eté 5.1 mm



Michelin 225/50/19 V Eté 5.8 mm

Michelin 225/50/19 V Eté 5.6 mm

## Dommages

1



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Extension d'aile
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

3




Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

4



Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


5



Elément	Enjoliveur d'antibrouillard
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

●●


6



Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

●●


7



Elément	Jante spéciale 19'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

●●


8



Elément	Câble de charge lente
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

●


9



Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

●●


10



Elément	Kit compresseur complet
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

●

11



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

## Commentaires

PneuAVD Michelin 225/50/19 V 5.1 Mm  
PneuAVG Michelin 225/50/19 V 5.3 Mm  
PneuARG Michelin 225/50/19 V 5.8 Mm  
PneuARD Michelin 225/50/19 V 5.6 Mm