


Détails véhicule

VIN	VR3USHNK8 SJ815160	Date d'immatriculation	06/10/2025	Couleur	GRIS SELLENIUM METAL
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HF-314-YZ	Odometre	9 218 km
Modèle	2008 ALLURE 100 CH BVM6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	TOULOUSE				
					




Éléments amovibles

Plage arrière	✓
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗







Documents techniques

















Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Clef Plip	✓
Forfait carburant	✗


Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 H Eté 5.8 mm		Goodyear 215/60/17 H Eté 5.7 mm	
Goodyear 215/60/17 H Eté 6.0 mm		Goodyear 215/60/17 H Eté 5.8 mm	


Dommages extérieurs

1		Elément	Compresseur kit secours	2		Elément	Recharge kit secours
		Position	-			Position	-
4		Dommages	Manquant	5		Dommages	Manquant
		Commentaires	-			Commentaires	-
4		Elément	Calandre	5		Elément	Pare-choc complet
		Position	-			Position	Avant
		Dommages	Cassé			Dommages	Cassé
		Commentaires	-			Commentaires	-



6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Grille de pare-chocs</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Grille de pare-chocs	Position	Avant	Dommages	Cassé	Commentaires	-	7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de Pare-choc</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Baguette de Pare-choc	Position	Avant Gauche	Dommages	Cassé	Commentaires	-
Elément	Grille de pare-chocs																				
Position	Avant																				
Dommages	Cassé																				
Commentaires	-																				
Elément	Baguette de Pare-choc																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Cassé																				
Commentaires	-																				
8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Feu de jour LED</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Feu de jour LED	Position	Avant Gauche	Dommages	Cassé	Commentaires	-	9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Enjoliveur d'antibrouillard</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Enjoliveur d'antibrouillard	Position	Avant Gauche	Dommages	Cassé	Commentaires	-
Elément	Feu de jour LED																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Cassé																				
Commentaires	-																				
Elément	Enjoliveur d'antibrouillard																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Cassé																				
Commentaires	-																				
10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Capot</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Capot	Position	-	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Extension d'aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Extension d'aile	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Capot																				
Position	-																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Extension d'aile																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Dérégulé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Avant Gauche	Dommages	Dérégulé	Commentaires	-	13		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Aile																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Dérégulé																				
Commentaires	-																				
Elément	Porte																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
14		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bandeau de hayon</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Supérieur</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Bandeau de hayon	Position	Supérieur	Dommages	Rayure	Commentaires	-	15		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Bandeau de hayon																				
Position	Supérieur																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Arrière																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
16		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-	17		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Aile																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
18		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Baguette de porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-	19		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Baguette de porte																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Porte																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
20		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Droit	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	22		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-brise</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Eclat</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-brise	Position	-	Dommages	Eclat	Commentaires	-
Elément	Porte																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Pare-brise																				
Position	-																				
Dommages	Eclat																				
Commentaires	-																				

23		Elément	Eléments adjacents
		Position	-
		Dommages	-
		Commentaires	-

Dommages intérieurs

21		Elément	Nettoyage intérieur
		Position	-
		Dommages	Non réalisé
		Commentaires	-

Autres dommages

3		Elément	Forfait carburant	24		Elément	Prise en charge
		Position	-			Position	-
		Dommages	Manquant			Dommages	-
		Commentaires	-			Commentaires	-

Commentaires

gros choc a l'Avant , sous reserve d'Autres dommages après démontage
 PneuAVD Goodyear 215/60/17 H 5.7 Mm
 PneuARD Goodyear 215/60/17 H 5.8 Mm
 PneuARG Goodyear 215/60/17 H 6.0 Mm
 PneuAVG Goodyear 215/60/17 H 5.8 Mm