

Détails véhicule

VIN	VR3FPHNST PY570054	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GP-298-LW	Modèle	308 V3 GT PTECH 130 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	12/06/2023	Année	2023	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	24 213 km	Cylindrée	-	Capitonnage	DBFX
Carburant	Essence	Carrosserie	5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	132
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	17/04/2024	Parc	HORDAIN
-------------------	------------	------	---------



Equipements génériques

Eléments amovibles


Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outils de bord	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 225/40/18 Y Été 5.2 mm



Michelin 225/40/18 Y Été 5.4 mm



Michelin 225/40/18 Y Été 6.0 mm

Michelin 225/40/18 Y Été 6.0 mm

Dommages

1



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair

3




Elément	Jante spéciale 18"
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation

4



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


5



●●

Elément	Pare-brise
Position	Avant
Dommages	Eclat
Intensité	-
Opération	Smart Repair


6



●●

Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Forfait réparation


7



●●

Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


8



●●

Elément	Revêtement de bas de caisse
Position	Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair


9



●●●

Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Smart Repair


10



●●

Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation


11



●●

Elément	Pneu
Position	Avant Droit
Dommages	Coupé
Intensité	-
Opération	Echange


12



●

Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

13



●●

Elément	Sur tapis
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/40/18 Y 5.4 Mm
 PneuARD Michelin 225/40/18 Y 6.0 Mm
 PneuAVG Michelin 225/40/18 Y 5.2 Mm
 PneuARG Michelin 225/40/18 Y 6.0 Mm