

Détails véhicule

VIN	VR3USHNSS RJ581574	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GV-316-AS	Modèle	2008 V2 ALLURE PURETECH 130 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	08/02/2024	Année	2024	Couleur	KCA GRIS ARTENSE ME
Odometre	22 912 km	Cylindrée	-	Capitonnage	AQFX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	133
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	24/01/2025	Parc	Albias logistique auto
-------------------	------------	------	------------------------



Equipements génériques
Eléments amovibles
Documents techniques

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 H Eté 6.8 mm



Goodyear 215/60/17 H Eté 6.4 mm



Goodyear 215/60/17 H Eté 6.4 mm

Goodyear 215/60/17 H Eté 6.5 mm

Dommages

1		Elément	Double clefs	2		Elément	Porte
		Position	-			Position	Avant Droit
3		Dommages	Manquant	4		Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)			Opération	Smart Repair
		Elément	Capot			Elément	Porte
		Position	-			Position	Avant Gauche
		Dommages	Enfoncement			Dommages	Eclat
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Smart Repair			Opération	Smart Repair

5



Elément	Pavillon
Position	-
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

Commentaires

PneuARG Goodyear 215/60/17 H 6.4 Mm
PneuAVD Goodyear 215/60/17 H 6.4 Mm
PneuAVG Goodyear 215/60/17 H 6.8 Mm
PneuARD Goodyear 215/60/17 H 6.5 Mm