

















Détails véhicule

VIN	VF3MRHNSM PS020014	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GL-426-YE	Modèle	SUV 3008 GT PURETECH 130 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	31/01/2023	Année	2023	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	23 003 km	Cylindrée	-	Capitonnage	73FH
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	141
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	27/05/2025	Parc	WALON BOUCHAIN		
					
					
					

Equipements génériques

Eléments amovibles

Outillage de bord	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓
Sur tapis	✓
Kit roue secours Complet	✗

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 4.7 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 4.5 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 6.0 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 5.5 mm

Dommages

1

Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2

Elément	Kit compresseur complet
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

3

Elément	Insonorisant moteur
Position	Avant
Dommages	Troué
Intensité	-
Opération	Echange

4

Elément	Jante spéciale 18"
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

Commentaires

PneuAVG Michelin 225/55/18 V 4.7 Mm
 PneuAVD Michelin 225/55/18 V 4.5 Mm
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 6.0 Mm
 PneuARD Michelin 225/55/18 V 5.5 Mm