



OPEL GRANDLANDX: FW-944-ZN

N° Chassis:	W0VZRHNS8MS035844	Version:	
1ière MEC:	5/02/2021	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	46355	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Rouge
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Essence	Type de jantes (montées)	Aluminium
Entretien	OK	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Attache remorque	
Nbre clés télécommandes	2	Radio	
GPS		Accoudoir central AV	
Vitres électriques AV		Cache bagages	
Vitres électriques AR		Phares Xenon/LED/Laser	
Régulateur de vitesse		Radar parking AR	
Volant multifonctions		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Volant cuir			
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	oui		
Garnissage correspondant ?			
Immatriculation correcte ?			
VIN correct ?			
Type de climatisation	Clim. manuelle		

Degré d'usure

215/65/17/103 V				
Pneus d'été:	AVG	Autre: 6,8 mm	AVD	Autre: 6,5 mm
	ARG	Autre: 3,5 mm	ARD	Autre: 2 mm
Profondeur de pneu AVG				6.8
Profondeur de pneu AVD				6.5
Profondeur de pneu ARG				3.5
Profondeur de pneu ARD				2.0
Taille de pneu AVG				215/65 R 17 103 V
Taille de pneu AVD				215/65 R 17 103 V
Taille de pneu ARG				215/65 R 17 103 V
Taille de pneu ARD				215/65 R 17 103 V
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				été
Type de pneu ARD				été
Marque de pneu AVG				263
Marque de pneu AVD				263
Marque de pneu ARG				263
Marque de pneu ARD				263

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
Coût total hors TVA			291,40
Garniture porte ARD. Griffes(s). Réparer/rempl. (montant forfaitaire)			96.00

