

### Détails véhicule

VIN	VR7ARHNS PL008052	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GM-336-DG	Modèle	C5 AIRCROSS V2 SHINE PT130 S&S EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	14/02/2023	Année	2023	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	40 705 km	Cylindrée	-	Capitonnage	0P0J0RFD
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	150
Portes	5	Vitesses	4		

### Détails d'évaluation

Date d'évaluation 22/04/2024

Parc HORDAIN



### Equipements génériques

### Eléments amovibles


### Documents techniques

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outilage de bord	✓
Plage arrière	✓
Sur tapis	✓

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

### Pneumatiques


Michelin 225/55/18 V Eté 4.1 mm



Michelin 225/55/18 V Eté 4.0 mm




Michelin 225/55/18 V Eté 4.5 mm




Michelin 225/55/18 V Eté 3.0 mm

### Dommages



1

Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)




2

Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair



3

Elément	Pneu
Position	Arrière Droit
Dommages	Usé
Intensité	-
Opération	Echange



4

Elément	Haut de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

**5**


Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

**6**


Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

**7**


Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

**8**


Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

### Commentaires

PneuAVG Michelin 225/55/18 V 4.1 Mm  
 PneuARG Michelin 225/55/18 V 4.5 Mm  
 PneuAVD Michelin 225/55/18 V 4.0 Mm  
 PneuARD Michelin 225/55/18 V 3.0 Mm