

Détails véhicule

VIN	VF3MRHNSM PS063612	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GN-388-MB	Modèle	5008 V2 GT PURETECH 130 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	21/04/2023	Année	2023	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	25 097 km	Cylindrée	-	Capitonnage	73FH
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER MULTI USA	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	144
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	18/06/2025	Parc	WALON BOUCHAIN
-------------------	------------	------	----------------



Equipements génériques


Eléments amovibles

Cache bagages	✓
Sur tapis	✓
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗

Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Révision	✗

Pneumatiques



Dommages

1




Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

2



Elément	Révision
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


3



●●

Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


4



●●

Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation


5



●●

Elément	Aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation


6



●●

Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Gauche
Dommages	Malfaçon
Intensité	-
Opération	Réparation


7



●●

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage


8



●●

Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

9



●●

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.6 Mm
 PneuAVG Michelin 225/55/18 V 5.0 Mm
 PneuAVD Michelin 225/55/18 V 5.0 Mm
 PneuARD Michelin 225/55/18 V 5.6 Mm