









Détails véhicule

VIN	VF3MRHNSM PS051959	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GM-507-XR	Modèle	3008 V2 ALLURE PACK PTECH 130 S&S BVM6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	24/03/2023	Année	2023	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	27 700 km	Cylindrée	-	Capitonnage	48FQ
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	139
Portes	5	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	23/04/2024	Parc	CERTINES		
					
					

Equipements génériques

--

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✗
--------------------------	---

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Michelin 225/55/18 V Eté 5.0 mm			Michelin 225/55/18 V Eté 5.5 mm	
Michelin 225/55/18 V Eté 5.3 mm			Michelin 225/55/18 V Eté 4.8 mm	

Dommages

1



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

3



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

4



Elément	Kit compresseur complet
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

Commentaires

PneuAVD Michelin 225/55/18 V 5.5 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/18 V 5.0 Mm
PneuARG Michelin 225/55/18 V 5.3 Mm
PneuARD Michelin 225/55/18 V 4.8 Mm