


### Détails véhicule

VIN	ZFA250000 02Z11041	Date d'immatriculation	29/03/2024	Couleur	BLANC
Marque	FIAT	Immatriculation	GW-368-DC	Odometre	53 925 km
Modèle	Fourgon Tôle CH1 3.0 t 140 ch Manuelle E6DF	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

### Détails d'évaluation

Parc VATRY MOSOLF




### Éléments amovibles

Kit roue secours Complet	✘
--------------------------	---

### Documents techniques

Porte documents	✔
Manuel d'utilisation	✔
Carnets de bord	✔
Clef Plip	✔
Révision	✔
Forfait carburant	✔

### Pneumatiques







Uniroyal 215/70/15 S Eté 8.5 mm










Uniroyal 215/70/15 S Eté 7.9 mm

Uniroyal 215/70/15 S Eté 6.5 mm



Uniroyal 215/70/15 S Eté 6.5 mm

### Dommages extérieurs

1		Élément	Passage de roue	2		Élément	Passage de roue
		Position	Arrière Droit			Position	Intérieur Droit
3		Dommages	Enfoncement	4		Dommages	Cassé
		Commentaires	-			Commentaires	-
		Élément	Passage de roue			Élément	Bandeau bois de panneau
		Position	Intérieur Gauche			Position	Arrière Droit
		Dommages	Cassé			Dommages	Troué
		Commentaires	-			Commentaires	-

6		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Porte																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Bas d'aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Bas d'aile	Position	Arrière Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-	9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Kit compresseur complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Kit compresseur complet	Position	-	Dommages	Manquant	Commentaires	-
Elément	Bas d'aile																				
Position	Arrière Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Kit compresseur complet																				
Position	-																				
Dommages	Manquant																				
Commentaires	-																				
10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Coquille de rétroviseur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Coquille de rétroviseur	Position	Avant Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-	11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Obturateur de pare-chocs</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Manquant</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Obturateur de pare-chocs	Position	Avant	Dommages	Manquant	Commentaires	-
Elément	Coquille de rétroviseur																				
Position	Avant Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Obturateur de pare-chocs																				
Position	Avant																				
Dommages	Manquant																				
Commentaires	-																				
12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Avant	Dommages	Rayure	Commentaires	-	13		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Coquille de rétroviseur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Coquille de rétroviseur	Position	Avant Gauche	Dommages	Rayure	Commentaires	-
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Avant																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Coquille de rétroviseur																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
14		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Brin d'antenne</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Cassé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Brin d'antenne	Position	-	Dommages	Cassé	Commentaires	-											
Elément	Brin d'antenne																				
Position	-																				
Dommages	Cassé																				
Commentaires	-																				

### Autres dommages

5		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Diagnostic moteur</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Non conforme</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Diagnostic moteur	Position	-	Dommages	Non conforme	Commentaires	-			
Elément	Diagnostic moteur												
Position	-												
Dommages	Non conforme												
Commentaires	-												
15		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-			
Elément	Prise en charge												
Position	-												
Dommages	-												
Commentaires	-												

### Commentaires

PneuAVD Uniroyal 215/70/15 S 7.9 Mm  
 PneuARD Uniroyal 215/70/15 S 6.5 Mm  
 PneuAVG Uniroyal 215/70/15 S 8.5 Mm  
 PneuARG Uniroyal 215/70/15 S 6.5 Mm