

Détails véhicule

VIN	VR7EFYHT2 PJ553038	Marque	CITROËN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GM-490-HX	Modèle	BERLINGO XL 1.5 BLUEHDI 100 BVM6 CLUB	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	24/02/2023	Année	2023	Couleur	BLANC ICY OPAQUE STD
Odometre	93 188 km	Cylindrée	-	Capitonnage	OAFY
Carburant	Diesel	Carrosserie	FRG. EMP.LONG H1 10	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	155
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	23/05/2025	Parc	CERTINES
-------------------	------------	------	----------



Equipements génériques

Eléments amovibles

Kit roue secours Complet




Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Clef Plip	✓
Révision	✓
Forfait AdBlue	✓
Double clefs	✗
Forfait carburant	✗

Pneumatiques

Firestone 215/65/16 H Eté 4.5 mm



Firestone 215/65/16 H Eté 4.6 mm



Kleber 215/65/16 H Eté 6.0 mm

Kleber 215/65/16 H Eté 6.0 mm

Dommages

1




Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Bas de Pare-choc
Position	Avant
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation


3



●●●

Elément	Destickage
Position	-
Dommages	Non réalisé
Intensité	-
Opération	Forfait


4



●●


Elément	Tapis
Position	Avant
Dommages	Déformé
Intensité	-
Opération	Echange

5




Elément	Panneau latéral
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

6



Elément	Porte
Position	Latéral Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)


7



●

Elément	Forfait carburant
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Forfait Echange

8



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuARG Kleber 215/65/16 H 6.0 Mm
 PneuAVD Firestone 215/65/16 H 4.6 Mm
 PneuARD Kleber 215/65/16 H 6.0 Mm
 PneuAVG Firestone 215/65/16 H 4.5 Mm