








## Détails véhicule

VIN	VR3F4DGZT PY548331	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GP-109-FK	Modèle	508 SW GT HYBRID 225 E-EAT8	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	31/05/2023	Année	2023	Couleur	EVL GRIS PLATINIUM
Odometre	3 985 km	Cylindrée	-	Capitonnage	76FH
Carburant	Hybride	Carrosserie	BREAK 5P	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	30
Portes	5	Vitesses	4		

## Détails d'évaluation

Date d'évaluation	27/07/2023	Parc	VITROLLES		
					
					

## Equipements génériques

## Eléments amovibles


## Documents techniques

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Outillage de bord	✓
Cache bagages	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✓
Câble de charge lente	✓

## Pneumatiques

Michelin 235/45/18 Y Eté 6.0 mm



Michelin 235/45/18 Y Eté 6.0 mm



Michelin 235/45/18 Y Eté 6.0 mm

Michelin 235/45/18 Y Eté 6.0 mm

## Dommages

1



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation









2



Elément	Jante spéciale 18"
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Forfait réparation



3		Elément	Pare-choc complet	4		Elément	Hayon ou malle
		Position	Arrière			Position	-
5		Dommages	Enfoncement	6		Dommages	Rayure
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Réparation			Opération	Smart Repair
		Elément	Aile			Elément	Prise en charge
5		Position	Arrière Droit	6		Position	-
		Dommages	Rayure			Dommages	-
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Lustrage			Opération	Peinture

### Commentaires

PneuAVG Michelin 235/45/18 Y 6.0 Mm  
 PneuARG Michelin 235/45/18 Y 6.0 Mm  
 PneuARD Michelin 235/45/18 Y 6.0 Mm  
 PneuAVD Michelin 235/45/18 Y 6.0 Mm