



PEUGEOT Partner Premium STD 650 kg Blu: FN-809-PK

| | | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------|
| N° Chassis: | VR3EFYHYCLN510031 | Version: | |
| 1ère MEC: | 7/02/2020 | CV fiscaux: | |
| Kilométrage inspection: | 103213 | Puissance KW: | |
| Type carrosserie: | Camionnette | Couleur carrosserie | Blanc |
| Boîte: | MAN 5 VIT | Nature de peinture | Opaque |
| Transmission: | Avant | Couleur intérieur | Noir |
| Carburant: | Diesel | Type de jantes (montées) | Tôle |
| Moteur fonctionnant | Oui | Couleur tableau de bord | Noir |
| Batterie fonctionnante | Oui | | |
| Véhicule roulant | Oui | | |
| Nbre portes | 5 | | |
| Nbre sièges | 3 | | |
| Nombre appuis-têtes | 3 | | |
| Type de jantes (montées) | Tôle | | |
| Catégorie | Vehicule utilitaire | | |

Options

| | | | |
|-------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|
| Nbre clés total | 2 | Radio | |
| Nbre clés télécommandes | 1 | Radar parking AR | |
| GPS | | Porte latérale coulissante Droite | |
| Vitres électriques AV | | Revêtement de siège | Tissu / Autre |
| Régulateur de vitesse | | | |
| Couleur correcte ? | | | |
| Couleur correcte ? | | | |
| Type de climatisation | blanc | | |
| | Clim. manuelle | | |

Degré d'usure

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|-----|------------------|
| | 195/65/15/91 H | | | |
| Pneus été: | AVG | Kleber: 5,4 mm | AVD | Kleber: 5 mm |
| | ARG | Kleber: 2,1 mm | ARD | Kleber: 2,4 mm |
| Profondeur de pneu AVG | | | | 5.4 |
| Profondeur de pneu AVD | | | | 5.0 |
| Profondeur de pneu ARG | | | | 2.1 |
| Profondeur de pneu ARD | | | | 2.4 |
| Taille de pneu AVG | | | | 195/65 R 15 91 H |
| Taille de pneu AVD | | | | 195/65 R 15 91 H |
| Taille de pneu ARG | | | | 195/65 R 15 91 H |
| Taille de pneu ARD | | | | 195/65 R 15 91 H |
| Type de pneu AVG | | | | Eté |
| Type de pneu AVD | | | | Eté |
| Type de pneu ARG | | | | Eté |
| Type de pneu ARD | | | | Eté |
| Marque de pneu AVG | | | | 2479 |
| Marque de pneu AVD | | | | 2479 |
| Marque de pneu ARG | | | | 2479 |
| Marque de pneu ARD | | | | 2479 |

Matériel de secours

| | | | |
|--|-----|------|-----|
| Roue de secours | Oui | Cric | Oui |
| Tapis de sol AV, Déchirure, Réparer/rempl. (montant forfaitaire) | | | |





Garniture intérieur, Brûlé, E - Remplacer



Revêtement assise siège AVG, Tache, Nettoyer



Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer



Pneu ARG, Hors tolérance, E - Remplacer



Pneu ARD, Hors tolérance, E - Remplacer



Porte AVG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-brise, Eclat(s), Réparation pare-brise 2 éclats



Capot, Eclat(s), Peindre



Bas de caisse ext D, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte coulissante D, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)

