

### Détails véhicule

VIN	VF7SXHMRV MT506175	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	FX-899-CH	Modèle	C3 V4 PTECH 82 S&S BVM SHINE	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	11/02/2021	Année	2021	Couleur	BLANC BANQUISE P/BLA
Odometre	77 777 km	Cylindrée	-	Capitonnage	Tissu Mica Grey - Am
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Controle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	123
Portes	5	Vitesses	4		


### Détails d'évaluation

Date d'évaluation	21/05/2025	Parc	HORDAIN	
				
				
				

### Equipements génériques

Éléments amovibles		Documents techniques	
Plage arrière		Double clefs	
Kit roue secours Complet		Porte documents	
		Manuel d'utilisation	
		Carnets de bord	


### Pneumatiques

205/55/16 W Eté 7.0 mm sunwide		205/55/16 W Eté 7.0 mm sunwide	
Michelin 205/55/16 V Eté 5.6 mm -		Michelin 205/55/16 V Eté 6.0 mm -	

### Dommages

1		Elément	Manuel d'utilisation	Elément	Carnets de bord
		Position	-	Position	-
		Dommages	Manquant	Dommages	Manquant
		Intensité	-	Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
2		Elément	Porte documents	Elément	Porte documents
		Position	-	Position	-
		Dommages	Manquant	Dommages	Manquant
		Intensité	-	Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
3		Elément	Kit compresseur complet	Elément	Porte documents
		Position	-	Position	-
		Dommages	Manquant	Dommages	Manquant
		Intensité	-	Intensité	-
		Opération	Echange	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
4		Elément	Porte documents	Elément	Porte documents
		Position	-	Position	-
		Dommages	Manquant	Dommages	Manquant
		Intensité	-	Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Opération	Acceptable (Pour mémoire)

## DEKRA Automotive Solutions

5		Elément Courroie de distribution Position - Dommages Manquant Intensité - Opération Echange	6		Elément Pneu Position Avant Gauche Dommages Non conforme Intensité - Opération Echange
7		Elément Pneu Position Avant Droit Dommages Non conforme Intensité - Opération Echange	8		Elément Capot Position - Dommages Malfaçon Intensité - Opération Réparation
9		Elément Bas de caisse Position Gauche Dommages Enfoncement Intensité - Opération Réparation	10		Elément Porte Position Arrière Gauche Dommages Malfaçon Intensité - Opération Réparation
11		Elément Aile Position Arrière Gauche Dommages Malfaçon Intensité - Opération Réparation	12		Elément Pavillon Position - Dommages Malfaçon Intensité - Opération Réparation
13		Elément Montant de pavillon Position Gauche Dommages Malfaçon Intensité - Opération Réparation	14		Elément Hayon ou malle Position - Dommages Malfaçon Intensité - Opération Réparation
15		Elément Haut de Pare-choc Position Arrière Dommages Malfaçon Intensité - Opération Réparation	16		Elément Monogramme de hayon/malle Position - Dommages Cassé Intensité - Opération Echange
17		Elément Porte Position Arrière Droit Dommages Malfaçon Intensité - Opération Réparation	18		Elément Aile Position Avant Droit Dommages Malfaçon Intensité - Opération Réparation

## Commentaires

PneuAVG 205/55/16 W 7.0 Mm sunwide  
 PneuAVD 205/55/16 W 7.0 Mm sunwide  
 PneuARG Michelin 205/55/16 V 5.6 Mm -  
 PneuARD Michelin 205/55/16 V 6.0 Mm -