










### Détails véhicule

VIN	VR3EFYHZ6 RN522216	Date d'immatriculation	29/03/2024	Couleur	BLANC ICY OPAQUE STD
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	GW-548-CF	Odometre	23 660 km
Modèle	PARTNER FG M 950KG BHD1130 S&S EA	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

### Détails d'évaluation

Parc	TOULOUSE				
					
					

### Eléments amovibles

Roue de secours	✓
-----------------	---





### Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

### Pneumatiques

Michelin 205/60/16 H Eté 4.4 mm		Michelin 205/60/16 H Eté 4.3 mm	
Michelin 205/60/16 H Eté 6.0 mm		Michelin 205/60/16 H Eté 5.8 mm	

### Dommages extérieurs


3		Elément	Pare-brise	4		Elément	Porte
		Position	-			Position	Avant Droit
5		Dommages	Eclat	6		Dommages	Enfoncement
		Commentaires	-			Commentaires	-
5		Elément	Jante tôle 16'	6		Elément	Haut de Pare-choc
		Position	Avant Droit			Position	Avant
5		Dommages	Déformé	6		Dommages	Déréglé
		Commentaires	-			Commentaires	-

7		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Avant Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	8		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Porte																				
Position	Avant Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Porte																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Monogramme de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Monogramme de porte	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-	10		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-choc complet</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Pare-choc complet	Position	Arrière	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Monogramme de porte																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
Elément	Pare-choc complet																				
Position	Arrière																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Latéral Droit</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Porte	Position	Latéral Droit	Dommages	Rayure	Commentaires	-	12		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Aile	Position	Arrière Gauche	Dommages	Enfoncement	Commentaires	-
Elément	Porte																				
Position	Latéral Droit																				
Dommages	Rayure																				
Commentaires	-																				
Elément	Aile																				
Position	Arrière Gauche																				
Dommages	Enfoncement																				
Commentaires	-																				

### Dommages intérieurs

2		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Tapis</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>Brûlé</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Tapis	Position	Avant Gauche	Dommages	Brûlé	Commentaires	-
Elément	Tapis									
Position	Avant Gauche									
Dommages	Brûlé									
Commentaires	-									

### Autres dommages

13		<table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table>	Elément	Prise en charge	Position	-	Dommages	-	Commentaires	-
Elément	Prise en charge									
Position	-									
Dommages	-									
Commentaires	-									

### Commentaires

PneuARG Michelin 205/60/16 H 6.0 Mm  
 PneuARD Michelin 205/60/16 H 5.8 Mm  
 PneuAVD Michelin 205/60/16 H 4.3 Mm  
 PneuAVG Michelin 205/60/16 H 4.4 Mm