





Détails véhicule					
VIN	VR3KAHPY9 PS151089	Marque	PEUGEOT	Date d'entretien	-
Immatriculation	GT-368-SH	Modèle	3008 NW ALLURE HYBRID 136 E-DCS6	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	22/01/2024	Année	2024	Couleur	ROUGE VITAL MET.VERN
Odometre	11 121 km	Cylindrée	-	Capitonnage	W6FX
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS OVER 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	125
Portes	5	Vitesses	4		









Détails d'évaluation		
Date d'évaluation	04/06/2025	Parc

HORDAIN



Equipements génériques	Eléments amovibles	Documents techniques
	Kit roue secours Complet 	Double clefs  Manuel d'utilisation  Carnets de bord 

Pneumatiques		
Michelin 225/55/19 V Eté 5.0 mm		Michelin 225/55/19 V Eté 5.0 mm 
Michelin 225/55/19 V Eté 6.0 mm		Michelin 225/55/19 V Eté 6.0 mm

Dommages					
1		Elément	Manuel d'utilisation	2	
		Position	-		
		Dommages	Manquant		
		Intensité	-		
3		Elément	Jante spéciale 19'	4	
		Position	Avant Droit		
		Dommages	Rayure		
		Intensité	-		
		Opération	Forfait réparation		
		Elément	Pneu		
		Position	Avant Droit		
		Dommages	Coupé		
		Intensité	-		
		Opération	Echange		

5



Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

## Commentaires

PneuARD Michelin 225/55/19 V 6.0 Mm  
PneuARG Michelin 225/55/19 V 6.0 Mm  
PneuAVD Michelin 225/55/19 V 5.0 Mm  
PneuAVG Michelin 225/55/19 V 5.0 Mm