









Détails véhicule

| | | | | | |
|-------------|------------------------------|------------------------|------------|--------------------------|-----------------|
| VIN | VR3FPHY7 SY520649 | Date d'immatriculation | 24/02/2025 | Couleur | NOIR PERLA NERA |
| Marque | PEUGEOT | Immatriculation | HC-153-BH | Odometre | 26 091 km |
| Modèle | 408 ALLURE HYBRID 136 E-DCS6 | Etat du véhicule | Conforme | | |
| Pré-dommage | | Montant pré-dommage | - | Commentaires pré-dommage | |

Détails d'évaluation

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parc | VATRY MOSOLF | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |



Eléments amovibles

| | |
|-------------------------|---|
| Compresseur kit secours | ✓ |
| Recharge kit secours | ✓ |
| Outils de bord | ✓ |
| Plage arrière | ✓ |





Documents techniques









| | |
|----------------------|---|
| Porte documents | ✓ |
| Manuel d'utilisation | ✓ |
| Carnets de bord | ✓ |

Pneumatiques


| | | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Goodyear 215/65/17 V Eté 2.9 mm |  | Goodyear 215/65/17 V Eté 2.8 mm |  |
| Goodyear 215/65/17 V Eté 3.5 mm | | Goodyear 215/65/17 V Eté 2.5 mm | |

Dommages extérieurs

| | | | | | | | |
|---|---|--------------|---------------|---|--|--------------|----------------|
| 1 |  | Elément | Pneu | 2 |  | Elément | Pneu |
| | | Position | Avant Gauche | | | Position | Arrière Gauche |
| | | Dommages | Usé | | | Dommages | Usé |
| | | Commentaires | - | | | Commentaires | - |
| 3 |  | Elément | Pneu | 4 |  | Elément | Pneu |
| | | Position | Arrière Droit | | | Position | Avant Droit |
| | | Dommages | Usé | | | Dommages | Usé |
| | | Commentaires | - | | | Commentaires | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---------|---------------------|----------|----------------|-----------|-------------|--------------|---|----|---|--|---------|-------------------|----------|----------------|-----------|-------------|--------------|---|
| 5 |  | <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Droit</td></tr> <tr><td>Dommmages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table> | Elément | Baguette de porte | Position | Avant Droit | Dommmages | Rayure | Commentaires | - | 6 |  | <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Baguette de porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Droit</td></tr> <tr><td>Dommmages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table> | Elément | Baguette de porte | Position | Arrière Droit | Dommmages | Rayure | Commentaires | - |
| Elément | Baguette de porte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Avant Droit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommmages | Rayure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commentaires | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elément | Baguette de porte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Arrière Droit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommmages | Rayure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commentaires | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 |  | <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Hayon ou malle</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommmages</td><td>Rayure</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table> | Elément | Hayon ou malle | Position | - | Dommmages | Rayure | Commentaires | - | 8 |  | <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Aile</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommmages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table> | Elément | Aile | Position | Arrière Gauche | Dommmages | Enfoncement | Commentaires | - |
| Elément | Hayon ou malle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommmages | Rayure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commentaires | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elément | Aile | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Arrière Gauche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommmages | Enfoncement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commentaires | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 |  | <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Arrière Gauche</td></tr> <tr><td>Dommmages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table> | Elément | Porte | Position | Arrière Gauche | Dommmages | Enfoncement | Commentaires | - | 10 |  | <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Porte</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Avant Gauche</td></tr> <tr><td>Dommmages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table> | Elément | Porte | Position | Avant Gauche | Dommmages | Enfoncement | Commentaires | - |
| Elément | Porte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Arrière Gauche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommmages | Enfoncement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commentaires | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elément | Porte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Avant Gauche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommmages | Enfoncement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commentaires | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 |  | <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Montant de pavillon</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Gauche</td></tr> <tr><td>Dommmages</td><td>Enfoncement</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table> | Elément | Montant de pavillon | Position | Gauche | Dommmages | Enfoncement | Commentaires | - | 12 |  | <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Pare-brise</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommmages</td><td>Eclat</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table> | Elément | Pare-brise | Position | - | Dommmages | Eclat | Commentaires | - |
| Elément | Montant de pavillon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | Gauche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommmages | Enfoncement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commentaires | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elément | Pare-brise | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Position | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dommmages | Eclat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Commentaires | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Autres dommages

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|---------|-----------------|----------|---|-----------|---|--------------|---|
| 13 |  | <table border="1"> <tr><td>Elément</td><td>Prise en charge</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Dommmages</td><td>-</td></tr> <tr><td>Commentaires</td><td>-</td></tr> </table> | Elément | Prise en charge | Position | - | Dommmages | - | Commentaires | - |
| Elément | Prise en charge | | | | | | | | | |
| Position | - | | | | | | | | | |
| Dommmages | - | | | | | | | | | |
| Commentaires | - | | | | | | | | | |

Commentaires

PneuAVD Goodyear 215/65/17 V 2.8 Mm
 PneuARD Goodyear 215/65/17 V 2.5 Mm
 PneuAVG Goodyear 215/65/17 V 2.9 Mm
 PneuARG Goodyear 215/65/17 V 3.5 Mm