



PEUGEOT 208 Premium BlueHDi 100 S&S BV: GE-274-PJ

N° Chassis:	VR3UBYHTKN5801042	Version:	
1ère MEC:	9/02/2022	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	98482	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Opaque
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Tôle
Entretien	OK	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule société		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	2	Cache bagages	
Vitres électriques AV		Radar parking AR	
Régulateur de vitesse		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	oui		
Immatriculation correcte ?			
Immatriculation correcte ?	GE-274-PJ		
VIN correct ?			
VIN correct ?	VR3UBYHTKN5801042		
Type de climatisation	Clim. manuelle		

Degré d'usure

	185/65/15/88 T			
Pneus hiver:	AVG	Michelin: 5,6 mm	AVD	Michelin: 5,2 mm
	ARG	Michelin: 4,8 mm	ARD	Michelin: 5 mm
Profondeur de pneu AVG				5.6
Profondeur de pneu AVD				5.2
Profondeur de pneu ARG				4.8
Profondeur de pneu ARD				5.0
Taille de pneu AVG				185/65 R 15 88 T
Taille de pneu AVD				185/65 R 15 88 T
Taille de pneu ARG				185/65 R 15 88 T
Taille de pneu ARD				185/65 R 15 88 T
Type de pneu AVG				Hiver
Type de pneu AVD				Hiver
Type de pneu ARG				Hiver
Type de pneu ARD				Hiver
Marque de pneu AVG				261
Marque de pneu AVD				261
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
Enjoliveur de roue AVD, Déformé / Forcé, E - Remplacer			



Porte AVG, Griffe(s), Peindre



Porte ARG, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Pare-chocs AR, Déformé / Forcé, LI - Réparer et peindre (complet)



Carrosserie, Pas d'origine, Délettrage

