

## Détails véhicule

VIN	VR7BCZKXC PE015873	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GM-755-TH	Modèle	NEW C4 ELEC SHINE	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	17/03/2023	Année	2023	Couleur	NOIR PERLA NERA
Odometre	14 190 km	Cylindrée	-	Capitonnage	F5FO
Carburant	Electricité	Carrosserie	BERLINE 5 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	0
Portes	5	Vitesses	4		

## Détails d'évaluation

Date d'évaluation	29/08/2024	Parc	VATRY MOSOLF
-------------------	------------	------	--------------



## Equipements génériques

## Eléments amovibles


Plage arrière	✓
Compresseur kit secours	✗
Recharge kit secours	✗

## Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓
Câble de charge rapide	✓
Double clefs	✗

## Pneumatiques

Continental 195/60/18 H Eté 5.2 mm



Continental 195/60/18 H Eté 5.3 mm



Continental 195/60/18 H Eté 6.0 mm

Continental 195/60/18 H Eté 6.0 mm

## Dommages

1



Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

2



Elément	Kit compresseur complet
Position	-
Dommages	Manquant
Intensité	-
Opération	Echange

3



Elément	Entrée de porte
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation

4



Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

5

Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

6

Elément	Jante spéciale 18'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

7

Elément	Jante spéciale 18'
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

8

Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

9

Elément	Baguette de porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

10

Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

11

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)

12

Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair

13

Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Lustrage

14

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

## Commentaires

PneuARD Continental 195/60/18 H 6.0 Mm  
PneuARG Continental 195/60/18 H 6.0 Mm  
PneuAVG Continental 195/60/18 H 5.2 Mm  
PneuAVD Continental 195/60/18 H 5.3 Mm