

Détails véhicule

VIN	VR1X25GGR N2801733	Marque	DS	Date d'entretien	-
Immatriculation	GH-024-TH	Modèle	DS9 PT225 AUTO RIVOLI +	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	28/07/2022	Année	2022	Couleur	INCONNUE
Odometre	8 383 km	Cylindrée	-	Capitonnage	INCONNUE
Carburant	Essence	Carrosserie	BERLINE 4 PORTES	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	154
Portes	-	Vitesses	4		

Détails d'évaluation

Date d'évaluation	10/10/2023	Parc	CERTINES
-------------------	------------	------	----------



Equipements génériques





Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Sur tapis ARD	✓
Sur tapis ARG	✓
Sur tapis AVD	✓
Sur tapis AVG	✓

Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnets de bord	✓


Pneumatiques

Michelin 235/45/19 Y Été 5.3 mm		Michelin 235/45/19 Y Été 5.0 mm	
Michelin 235/45/19 Y Été 6.0 mm		Michelin 235/45/19 Y Été 5.9 mm	

Dommages

1		Elément	Jante spéciale 19"	2		Elément	Porte
		Position	Avant Droit			Position	Avant Gauche
		Dommages	Rayure			Dommages	Enfoncement
		Intensité	-			Intensité	-
		Opération	Smart Repair			Opération	Acceptable (Pour mémoire)


3



●●

Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Intensité	-
Opération	Réparation


4



●●

Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation


5



●●

Elément	Porte
Position	Avant Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Smart Repair


6



●●

Elément	Entrée de porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Intensité	-
Opération	Réparation

7



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Intensité	-
Opération	Peinture

Commentaires

PneuARG Michelin 235/45/19 Y 6.0 Mm
PneuAVG Michelin 235/45/19 Y 5.3 Mm
PneuARD Michelin 235/45/19 Y 5.9 Mm
PneuAVD Michelin 235/45/19 Y 5.0 Mm