

### Détails véhicule

VIN	VR7ND5GFP M4800137	Marque	CITROEN	Date d'entretien	-
Immatriculation	GE-538-AR	Modèle	C5 X PT180 S&S EAT8 SHINE PK	Odomètre d'entretien	-
Date d'immatriculation	07/01/2022	Année	2022	Couleur	INCONNUE
Odometre	31 199 km	Cylindrée	-	Capitonnage	INCONNUE
Carburant	Essence	Carrosserie	CROSS BERLINE	Date du prochain Contrôle Technique	-
Sièges	-	Transmission	Manuelle	CO2	147
Portes	-	Vitesses	4		


### Détails d'évaluation

Date d'évaluation	07/03/2024	Parc	HORDAIN		
					
					

### Equipements génériques

Éléments amovibles		Documents techniques	
Compresseur kit secours	✓	Porte documents	✓
Recharge kit secours	✓	Double clefs	✓
Outilage de bord	✓	Manuel d'utilisation	✗
Cache bagages	✓	Carnets de bord	✗
Sur tapis	✓		

### Pneumatiques

Goodyear 205/55/19 V Eté 4.4 mm		Goodyear 205/55/19 V Eté 4.4 mm	
Goodyear 205/55/19 V Eté 4.2 mm		Goodyear 205/55/19 V Eté 3.7 mm	

### Dommages

1		Elément	Manuel d'utilisation	Elément	Carnets de bord
		Position	-	Position	-
		Dommages	Manquant	Dommages	Manquant
		Intensité	-	Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Opération	Acceptable (Pour mémoire)
2					
3		Elément	Niveau liquide refroidissement	Elément	Pneu
		Position	-	Position	Avant Gauche
		Dommages	Manquant	Dommages	Coupé
		Intensité	-	Intensité	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Opération	Echange
4					

<b>5</b>  Elément Jante spéciale 19' Position Avant Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Forfait réparation  	<b>6</b>  Elément Jante spéciale 19' Position Arrière Gauche Dommages Rayure Intensité - Opération Forfait réparation  	<b>7</b>  Elément Jante spéciale 19' Position Arrière Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Smart Repair  	<b>8</b>  Elément Pneu Position Arrière Droit Dommages Usé Intensité - Opération Echange  
<b>9</b>  Elément Jante spéciale 19' Position Avant Droit Dommages Rayure Intensité - Opération Forfait réparation  	<b>10</b>  Elément Pavillon Position - Dommages Enfoncement Intensité - Opération Smart Repair  	<b>11</b>  Elément Montant de pavillon Position Droit Dommages Enfoncement Intensité - Opération Acceptable (Pour mémoire)  	

### Commentaires

PneuARG Goodyear 205/55/19 V 4.2 Mm  
 PneuAVG Goodyear 205/55/19 V 4.4 Mm  
 PneuARD Goodyear 205/55/19 V 3.7 Mm  
 PneuAVD Goodyear 205/55/19 V 4.4 Mm