

| Détails véhicule | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| VIN | VR7BAHPY6 RE055033 | Marque | CITROEN | Date d'entretien | - |
| Immatriculation | GZ-824-BT | Modèle | C4 V3 HYBRIDE 136CH.BVA MAX | Odomètre d'entretien | - |
| Date d'immatriculation | 10/09/2024 | Année | 2024 | Couleur | EVL GRIS PLATINIUM |
| Odometre | 4 387 km | Cylindrée | - | Capitonnage | F5FO |
| Carburant | Hybride | Carrosserie | BERLINE 5 PORTES | Date du prochain Contrôle Technique | - |
| Sièges | - | Transmission | Manuelle | CO2 | 107 |
| Portes | 5 | Vitesses | 4 | | |

| Détails d'évaluation | | |
|----------------------|------------|-----------------------|
| Date d'évaluation | 02/04/2025 | Parc |
| | | FOS SUR MER - FILIPPI |




| Equipements génériques | Eléments amovibles | Documents techniques |
|------------------------|----------------------------|------------------------|
| | Kit roue secours Complet ✓ | Manuel d'utilisation ✓ |
| | Outils de bord ✓ | Carnets de bord ✓ |
| | Plage arrière ✓ | Double clefs ✓ |
| | | Clef Plip ✓ |
| | | Porte documents ✗ |

| Pneumatiques | | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|
| Michelin 195/60/18 H Eté 5.8 mm |  | Michelin 195/60/18 H Eté 5.6 mm |
| Michelin 195/60/18 H Eté 5.8 mm | | Michelin 195/60/18 H Eté 5.8 mm |


Dommages

1




| | |
|-----------|---------------------------|
| Elément | Porte documents |
| Position | - |
| Dommages | Manquant |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

2




| | |
|-----------|---------------------|
| Elément | Support de tablette |
| Position | - |
| Dommages | Manquant |
| Intensité | - |
| Opération | Echange |

3




| | |
|-----------|--------------------|
| Elément | Housse de tablette |
| Position | - |
| Dommages | Manquant |
| Intensité | - |
| Opération | Echange |

4



| | |
|-----------|--------------------|
| Elément | Jante spéciale 18" |
| Position | Avant Gauche |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Forfait réparation |


5



●●


| | |
|-----------|--------------------|
| Elément | Jante spéciale 18' |
| Position | Arrière Gauche |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Forfait réparation |

6



| | |
|-----------|---------------------------|
| Elément | Jante spéciale 18' |
| Position | Arrière Droit |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |


7



●●

| | |
|-----------|--------------------|
| Elément | Jante spéciale 18' |
| Position | Avant Droit |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Forfait réparation |


8



●●


| | |
|-----------|-------------|
| Elément | Pneu |
| Position | Avant Droit |
| Dommages | Coupé |
| Intensité | - |
| Opération | Echange |

9




| | |
|-----------|---------------------------|
| Elément | Bas de Pare-choc |
| Position | Avant |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

10



| | |
|-----------|---------------------------|
| Elément | Porte |
| Position | Avant Gauche |
| Dommages | Eclat |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |


11



●●


| | |
|-----------|---------------------|
| Elément | Nettoyage intérieur |
| Position | - |
| Dommages | Non réalisé |
| Intensité | - |
| Opération | Forfait |

12



| | |
|-----------|-------------------|
| Elément | Pare-choc complet |
| Position | Arrière |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Lustrage |


13



●●

| | |
|-----------|---------------|
| Elément | Porte |
| Position | Arrière Droit |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Réparation |


14



●●●

| | |
|-----------|---------|
| Elément | Tapis |
| Position | Avant |
| Dommages | Troué |
| Intensité | - |
| Opération | Echange |

15



| | |
|-----------|-----------------|
| Elément | Prise en charge |
| Position | - |
| Dommages | - |
| Intensité | - |
| Opération | Peinture |

Commentaires

PneuARD Michelin 195/60/18 H 5.8 Mm
PneuAVG Michelin 195/60/18 H 5.8 Mm
PneuARG Michelin 195/60/18 H 5.8 Mm
PneuAVD Michelin 195/60/18 H 5.6 Mm