



PEUGEOT Nouvelle e-208 Active Business: FV-022-HW

N° Chassis:	VR3UHZKXZLT120350	Version:	
1ère MEC:	25/11/2020	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	86036	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Berline	Couleur carrosserie	Bleu
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Electrique	Type de jantes (montées)	Tôle
Entretien	OK	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	1	Radio	
Nbre clés télécommandes	1	Accoudoir central AV	
GPS		Cache bagages	
Vitres électriques AV		Phares Xenon/LED/Laser	
Régulateur de vitesse		Radar parking AR	
Volant multifonctions		Camera de recul	
Volant cuir		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Couleur correcte ?			
Couleur correcte ?	bleu		
Type de climatisation	Clim. automatique		

Degré d'usure

	195/55/16/87 H			
Pneus été:	AVG	Michelin: 5,2 mm	AVD	Michelin: 5 mm
	ARG	Michelin: 5,5 mm	ARD	Michelin: 5,4 mm
Profondeur de pneu AVG				5.2
Profondeur de pneu AVD				5.0
Profondeur de pneu ARG				5.5
Profondeur de pneu ARD				5.4
Taille de pneu AVG				195/55 R 16 87 H
Taille de pneu AVD				195/55 R 16 87 H
Taille de pneu ARG				195/55 R 16 87 H
Taille de pneu ARD				195/55 R 16 87 H
Type de pneu AVG				Eté
Type de pneu AVD				Eté
Type de pneu ARG				Eté
Type de pneu ARD				Eté
Marque de pneu AVG				261
Marque de pneu AVD				261
Marque de pneu ARG				261
Marque de pneu ARD				261

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
Nbr cable de recharge (220V)	0		
Nbr cable de recharge (recharge rapide)	1		

Revêtement assise siège AVG, Tache, Nettoyer



Enjoliveur de roue AVG, Déformé / Forcé, E - Remplacer



Enjoliveur de roue AVD, Déformé / Forcé, E - Remplacer



Moulure d'aile ARG, Griffes(s), Lustrage



Capot, Bosse(s) et griffe(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Moulure d'aile ARD, Griffes(s), Peindre



Porte ARD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Garnit. int G coffre, Cassé, E - Remplacer



Garnit. int D coffre, Cassé, E - Remplacer



Cordon cache-bagage, Manque, E - Remplacer



Pare-chocs AR, Griffe(s), Lustrage



Câble de recharge (normal), Manque, E - Remplacer



Trappe à essence, Cassé, Le - Remplacer et peindre



Autre pièce ext., Griffe(s), Peindre



Autre pièce ext., Griffe(s), Peindre

