



CITROEN Berlingo Taille M BlueHDi 100: GK-156-CV

N° Chassis:	VR7ECYHT2NN555953	Version:	
1ère MEC:	21/10/2022	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	27633	Puissance KW:	
Type carrosserie:	MPV	Couleur carrosserie	Gris Foncé
Boîte:	MAN 6 VIT	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Gris
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Tôle
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	2	Accoudoir central AV	
Vitres électriques AV		Cache bagages	
Régulateur de vitesse		Radar parking AR	
Volant multifonctions		Porte latérale coulissante Droite	
Couleur correcte ?		Porte latérale coulissante Gauche	
Couleur correcte ?	gris	Revêtement de siège	Tissu / Autre
Type de climatisation	Clim. manuelle		

Degré d'usure

205/60/16/92 H			
Pneus été:	AVG	Michelin: 5,2 mm	AVD
	ARG	Michelin: 5,5 mm	ARD
			Michelin: 5 mm
Profondeur de pneu AVG			5.2
Profondeur de pneu AVD			5.2
Profondeur de pneu ARG			5.5
Profondeur de pneu ARD			5.0
Taille de pneu AVG			205/60 R 16 92 H
Taille de pneu AVD			205/60 R 16 92 H
Taille de pneu ARG			205/60 R 16 92 H
Taille de pneu ARD			205/60 R 16 92 H
Type de pneu AVG			Eté
Type de pneu AVD			Eté
Type de pneu ARG			Eté
Type de pneu ARD			Eté
Marque de pneu AVG			261
Marque de pneu AVD			261
Marque de pneu ARG			261
Marque de pneu ARD			261

Matériel de secours

Kit réparation	Oui	Compresseur	Oui
Intérieur, Tache, Nettoyer			





Spoiler AV, Griffe(s), Acceptable



Coin pare-chocs ARG, Cassé, LI - Réparer et peindre (complet)



Coffre / hayon, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Carrosserie, Pas d'origine, Délettrage

