



## PEUGEOT 508 SW Allure Pack BlueHDi 130: GG-187-TS

N° Chassis:	VR3FCYHZTNY561654	Version:	
1ère MEC:	8/06/2022	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	77963	Puissance KW:	
Type carrosserie:	Break	Couleur carrosserie	Bleu Foncé
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Entretien	OK	Couleur tableau de bord	Noir
Moteur fonctionnant	Oui		
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

## Options

Nbre clés total	2	Radio	
Nbre clés télécommandes	2	Accoudoir central AV	
GPS		Cache bagages	
Vitres électriques AV		Phares Xenon/LED/Laser	
Vitres électriques AR		Radar parking AV	
Régulateur de vitesse		Radar parking AR	
Volant multifonctions		Camera de recul	
Volant cuir		Revêtement de siège	Tissu / Autre
Couleur correcte ?			Cuir
Couleur correcte ?	bleu		
Immatriculation correcte ?			
VIN correct ?			
Type de climatisation	Clim. automatique		

## Degré d'usure

215/55/17/98 W			
Pneus été:	AVG	Michelin: 5,6 mm	AVD
	ARG	Michelin: 4,9 mm	ARD
			Michelin: 5,1 mm
			Michelin: 4,4 mm
Profondeur de pneu AVG			5.6
Profondeur de pneu AVD			5.1
Profondeur de pneu ARG			4.9
Profondeur de pneu ARD			4.4
Taille de pneu AVG			215/55 R 17 98 W
Taille de pneu AVD			215/55 R 17 98 W
Taille de pneu ARG			215/55 R 17 98 W
Taille de pneu ARD			215/55 R 17 98 W
Type de pneu AVG			Eté
Type de pneu AVD			Eté
Type de pneu ARG			Eté
Type de pneu ARD			Eté
Marque de pneu AVG			261
Marque de pneu AVD			261
Marque de pneu ARG			261
Marque de pneu ARD			261

## Matériel de secours

Galette	Oui	Cric	Oui
Kit réparation	Oui		



Jante alum. AVG bi-ton/polychrome, Griffe(s), Acceptable



Jante alum. AVD bi-ton/polychrome, Griffe(s), Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



Aile ARG, Griffe(s), Lustrage



Porte ARG, Griffe(s), Lustrage



Pare-chocs AR, Mauvaise réparation, Peindre



Catadioptr, Fêlure, E - Remplacer



Jupe AR, Griffe(s), Acceptable



Moulure de pare-chocs AR, Dégâts chimiques, Acceptable

