





Détails véhicule

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| VIN | VR1UCYH2S MW055907 | Marque | DS | Date d'entretien | - |
| Immatriculation | GB-708-AK | Modèle | DS 3 CBK BDH130 EAT8 GD CHIC | Odomètre d'entretien | - |
| Date d'immatriculation | 29/07/2021 | Année | 2021 | Couleur | EVL GRIS PLATINIUM |
| Odometre | 49 745 km | Cylindrée | - | Capitonnage | 4HFJ |
| Carburant | Diesel | Carrosserie | CROSS OVER 5 PORTES | Date du prochain Contrôle Technique | - |
| Sièges | - | Transmission | Manuelle | CO2 | 127 |
| Portes | - | Vitesses | 4 | | |

Détails d'évaluation

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|
| Date d'évaluation | 27/10/2022 | Parc | HORDAIN | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | |

Equipements génériques

| | |
|-----------------------|---|
| Système de navigation | ✓ |
| Jantes aluminium | ✓ |

Eléments amovibles

| | |
|-----------------|---|
| Roue de secours | ✓ |
| Plage arrière | ✓ |

Documents techniques


| | |
|----------------------|---|
| Porte documents | ✓ |
| Manuel d'utilisation | ✓ |
| Carnets de bord | ✓ |

Pneumatiques

| | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---------------------------------|--|---------------------------------|
| Michelin 215/55/18 V Eté 4.0 mm |  |  | Michelin 215/55/18 V Eté 4.0 mm |  | Michelin 215/55/18 V Eté 7.0 mm |
| Michelin 215/55/18 V Eté 5.2 mm |  |  | Michelin 215/55/18 V Eté 5.0 mm | | |


Dommages

1




| | |
|-----------|-------------|
| Elément | Pneu |
| Position | Avant Droit |
| Dommages | Coupé |
| Intensité | - |
| Opération | Echange |

2




| | |
|-----------|--------------------|
| Elément | Jante spéciale 17" |
| Position | Avant Gauche |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Smart Repair |

3



| | |
|-----------|------------|
| Elément | Spoiler |
| Position | Avant |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Réparation |

4



| | |
|-----------|------------------|
| Elément | Extension d'aile |
| Position | Avant Gauche |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Réparation |

DEKRA Automotive Solutions

5

| | |
|-----------|---------------------------|
| Elément | Pare-brise |
| Position | - |
| Dommages | Eclat |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

6

| | |
|-----------|----------------|
| Elément | Porte |
| Position | Arrière Gauche |
| Dommages | Enfoncement |
| Intensité | - |
| Opération | Réparation |

7

| | |
|-----------|-------------------|
| Elément | Pare-choc complet |
| Position | Arrière |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Lustrage |

8

| | |
|-----------|---------------|
| Elément | Porte |
| Position | Arrière Droit |
| Dommages | Enfoncement |
| Intensité | - |
| Opération | Smart Repair |

9

| | |
|-----------|---------------------------|
| Elément | Jante spéciale 17" |
| Position | Avant Droit |
| Dommages | Rayure |
| Intensité | - |
| Opération | Acceptable (Pour mémoire) |

10

| | |
|-----------|-----------------|
| Elément | Prise en charge |
| Position | - |
| Dommages | - |
| Intensité | - |
| Opération | Peinture |

Commentaires

PneuAVD Michelin 215/55/18 V 4.0 Mm
 PneuAVG Michelin 215/55/18 V 4.0 Mm
 PneuARG Michelin 215/55/18 V 5.2 Mm
 PneuAR Michelin 215/55/18 V 7.0 Mm
 PneuARD Michelin 215/55/18 V 5.0 Mm
 Process kilométrage modifié